

MANUTENÇÃO DE VIATURA - JANEIRO/2025

NÚMERO DA OS	DATA DE ENTRADA	KM DE ENTRADA	VTR	PLACA	CIDADE	FLUXO	PROBLEMA APRESENTADO	PRESTADOR DE SERVIÇO EMPRESA	SOLUÇÃO	STATUS	DATA DE SAÍDA	KM DE SAÍDA
311	04/01/2025	145129	Reserva	BEO8E74	General Carneiro	Preventiva	Troca de Pneus	Dalgallo pneus	Substituição dos 04 pneus + alinhamento e balanceamento	Concluído	04/01/2025	145129
224	11/01/2024	206211	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Vazamento de óleo motor	SMB	Substituição da arroela de vedação do bujão do carter	Concluído	14/01/2025	206211
							Borracha parabrisa solta		Realizado a cola da borracha do parabrisa	Concluído		
							Barulho na direção		Lubrificado borracha de direção	Concluído		
							Borracha porta do motorista solta		Realizado a cola da borracha da porta do motorista	Concluído		
							Farol de neblina quebrado e queimado		Substituição do farol	Concluído		
							Luz de placa queimada		Substituído luz de placa	Concluído		
							Luz do salão queimada		Realizada a solda do fio solto da luminaria	Concluído		
							Palhetas ruins		Substituição das palhetas	Concluído		
							Entrando agua na cabine pelo teto		Realizado a vedação	Concluído		
							Capo com cola		Relizado a limpeza do capo	Concluído		
							Rolamentos		Substituição dos rolamentos	Concluído		
						Preventiva	Óleo e filtros vencidos		Troca de óleo 7l	Concluído		
							Revisar freios		Troca filtro lubrificante	Concluído		
									Troca filtro de combustível	Concluído		
							Troca de filtro de ar		Concluído			
							Troca de filtro de ar condicionado		Concluído			
							Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão		Concluído			
							Verificado correias		Concluído			
							Verificado regulagem das portas		Concluído			
							Verificado maca		Concluído			
							Verificado sistema de iluminação		Concluído			
							Verificado sistema sonoro		Concluído			
							Verificado sistema de arrefricimento		Concluído			
							Verificado tensor e polias de correia		Concluído			
							Verificado sistema de suspensão		Concluído			
							Veridficado sistema de ar condicionado		Concluído			
							Verificado discos de freio		Concluído			
							Verificado rolamentos de cardan		Concluído			
							Verificado rolamentos dos rodados		Concluído			
							Verificado acessorios do baú		Concluído			
							Verificado óleo da caixa de cambio		Concluído			
						Verificado óleo de diferencial	Concluído					
						Troca de Pneus	West rodas		Substituição dos 4 pneus	Concluído		
312	14/01/2025	145507	Reserva	BEO8E74	General Carneiro	Preventiva	Revisar freios	Mecânica Marjovan	Substituição disco de freio traseiro + fluido de freio + jogo de pastilhas dianteiras	Concluído	14/01/2025	145507
261	14/01/2025	170455	Bravo 60	BEI8A30	União da Vitória	Corretiva	Vazamento de óleo hidraulico	Mecânica Marjovan	Realizado solda do radiador direção hidraulica	Concluído	14/01/2025	170455
236	15/01/2025	309580	Alfa 60	BEI8A31	União da Vitória	Corretiva	Lâmpadas luz baixa, luz alta e pisca queimadas	Varnier	Substituição das lâmpadas	Concluído	15/01/2025	309580
						Falhas no sistema	Realizado diagnóstico de scanner		Concluído			
						Corretiva	Corte de ignição	SMB	Substituição dos fusíveis + fixado caixa de fusíveis	Concluído		
							Paracheque dianteiro solto		Instalado parafusos e reapertados demais parafusos	Concluído		
							Alerta de ABS e EBD traseiro		Substituição do sensor ABS + roda fonica	Concluído		
							Ar condicionado inoperante	Everest	Concluído			
							Perda de água do reservatório		Substituição do reservatório + verificado demais itens do sistema de arreficimento	Concluído		
						Limpadores parabrisa ruins	Substituição dos limpadores		Concluído			
							Troca de óleo 7l		Concluído			
									Troca filtro lubrificante	Concluído		

273	21/01/2025	172449	Bravo 60	BEI8A30	União da Vitória	Preventiva	Óleo e filtros vencidos	SMB	Troca filtro de combustível	Concluído	11/02/2025	172468
							Vazamento de óleo de diferencial		Troca de filtro de ar	Concluído		
							Revisar freios		Troca de filtro de ar condicionado	Concluído		
							Verificação do sistema de iluminação		Substituição da junta da tampa do diferencial + completado nivel de óleo	Concluído		
							Manutenção de 30.000		Substituição das pastilhas traseiras + lonas de freio traseiras + regulado freio de mão	Concluído		
3	19/02/2025	152660	Reserva	BEO8E74	União da Vitória	Corretiva	Port lateral desalinhada e travando	SMB	Substituição dos faróis auxiliares dianteiros + botão de liga e desliga + substituição lâmpada de pisca dianteiro L/D + verificado os demais itens de iluminação	Concluído	19/02/2025	152669
							Porta traseira travando		Verificado correias	Concluído		
							Palhetas ruins		Verificado regulagem de portas	Concluído		
							Encosto lateral do banco bau solto		Verificado maca	Concluído		
							Coifa da manopla solta		Verificado sistema sonoro	Concluído		
354	28/02/2025	153341	Alfa 61	BEO8E74	São Mateus do Sul	Preventiva	Óleo e filtros vencidos	SMB	Rodizio de pneus	Concluído	28/02/2025	153341
							Revisar freios		Reset Troca de óleo no painel	Concluído		
							Verificação regulagem das portas		Verificado tensor e polias de correia	Concluído		
							Verificação do sistema de iluminação		Rodizio de pneus	Concluído		
							Verificação do sistema sonoro		Reset Troca de óleo no painel	Concluído		
361	06/03/2025	20604	Bravo 65	TAI6G04	General Corroino	Corretiva	Manutenção de 30.000	Renault	Verificado sistema de suspensão	Concluído	06/03/2025	20608
							Inox assoalho baú solto		Verificado sistema de ar condicionado	Concluído		
							Óleo e filtros vencidos		Verificado discos de freio dianteiro e traseiro	Concluído		
							Freios revisar		Verificado rolamentos de cardan	Concluído		
									Verificado rolamentos dos rodados	Concluído		
									Verificado acessórios do baú	Concluído		
									Fixado acabamento do assoalho	Concluído		
									Troca de óleo	Concluído		
									Troca filtro lubrificante	Concluído		
									Troca filtro de combustível	Concluído		
									Troca de filtro de ar	Concluído		
									Troca de filtro de ar condicionado	Concluído		
									Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão	Concluído		

361	06/03/2025	20004	Bravo 63	BDG5C64	São Mateus do Sul	Preventiva	Manutenção de 20.000 km	SMB	Verificado correias	Concluído	06/03/2025	20004			
						SMB		Verificado regulagem de portas	Concluído						
								Verificado maca	Concluído						
								Verificado sistema de iluminação	Concluído						
								Verificado sistema sonoro	Concluído						
								Verificado sistema de arrefecimento	Concluído						
								Rodizio de pneus	Concluído						
								Reset Troca de óleo no painel	Concluído						
365	08/03/2025	212933	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Piscando luz de óleo no painel	SMB	Substituição da perinha de óleo	Concluído	08/03/2025	212937			
367	10/03/2025	154723	Alfa 61	BEO8E74	São Mateus do Sul	Corretiva	Vazamento de água	SMB	Substituição da bomba de água	Concluído	11/03/2025	154772			
							Verificar bateria do salão	Ponta Grossa V8	Revisado bateria	Concluído					
							Verificar regulagem assento motorista	SMB	Substituição da regulagem do banco	Concluído					
							Lâmpada luz de posição queimada		Substituição da lâmpada + lâmpada de freio L/D	Concluído					
							Sirene e strobos com mal contato		Revisado	Concluído					
377	20/03/2025	213720	Alfa 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Correia arrebentada	SMB	Substituição da polia do virabrequim + correiado alternador + correia A/C	Concluído	20/03/2025	213727			
							Tubo de retorno da água do radiador quebrado		Substituição do tubo de retorno da água + mangueira superior	Concluído					
							Palhetas limpadores gastas		Substituição palhetas dos limpadores	Concluído					
							Lâmpada de luz de placa queimada		Substituição da lâmpada	Concluído					
11	14/03/2025	213416	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Corretiva	Lâmpada luz alta L/D queimada	SMB	Substituição da lâmpada	Concluído	14/03/2025	213416			
13	21/03/2025	175999	Bravo 60	BEI8A30	União da Vitória	Corretiva	Pisca dianteiro inoperante	SMB	Substituição da lâmpada	Concluído	21/03/2025	175999			
12	21/03/2025	213854	Bravo 61	BDG5C64	São Mateus do Sul	Preventiva	Pneus com desgaste	SMB	Substituição 02 pneus Traseiros	Concluído	21/03/2025	213854			
343	28/03/2025	150205	Bravo 63	BEB9F71	Bituruna	Corretiva	ABS revisar (trepidando)	SMB	Realizado alinhamento e limpeza	Concluído	02/04/2025	150232			
							Cubos traseiro vazando óleo		Substituição dos rolamentos traseiros	Concluído					
							Limpadores parabrisa ruins		Substituição dos limpadores	Concluído					
							Preventiva		Óleo e filtros vencidos	Troca de óleo			Concluído		
						Troca filtro lubrificante				Concluído					
						Troca filtro de combustível				Concluído					
						Troca de filtro de ar			Concluído						
						Troca de filtro de ar condicionado			Concluído						
						Freios revisar			Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão	Concluído					
						Pneus ruins	West rodas		Substituição dos 04 pneus	Concluído					
						Preventiva	Manutenção 45.000 km		SMB	Verificado correias			Concluído		
										Verificado regulagem de portas			Concluído		
								Verificado maca		Concluído					
								Verificado sistema de iluminação		Concluído					
								Verificado sistema sonoro		Concluído					
								Verificado sistema de arrefecimento		Concluído					
								Reset Troca de óleo no painel		Concluído					
								Verificado tensor e polias de correia		Concluído					
								Verificado sistema de suspensão		Concluído					
								Verificado sistema de ar condicionado		Concluído					
								Verificado discos de freio dianteiro e traseiro		Concluído					
								Verificado rolamentos cardan		Concluído					
								Verificado rolamentos dos rodados		Concluído					
								Verificado acessórios do baú		Concluído					
						Corretiva	Luz de injeção acesa		Feita regeneração do filtro de particulas + apagado falhas	Concluído					
									Chave geral com defeito	Substituição da chave geral					Concluído
									Viatura com barulho quando acelera	Realizado limpeza do sistema de admissão + substituição coletor de admissão e juntas da EGR					Concluído
Óleo e filtros vencidos	Troca de óleo 14 l	Concluído													
	Filtro lubrificante	Concluído													
	Filtro de combustível	Concluído													
	Filtro de ar	Concluído													
	Filtro de ar condicionado	Concluído													
	Substituição das 04 pastilhas + regulado freio de mão	Concluído													
Revisar Freios															

370	12/03/2025	143687	Reserva	SEG9J32	União da Vitória	Preventiva	Acabamentos bau soltos	SMB	Fixado acabamentos do bau	Concluído	19/03/2025	143721
							Manutenção 40.000 km		Verificado correias	Concluído		
									Verificado regulagem de portas	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
									Verificado sistema de iluminação	Concluído		
									Verificado sistema sonoro	Concluído		
									Verificado sistema de arrefecimento	Concluído		
									Rodizio de pneus	Concluído		
									Reset troca de óleo	Concluído		
									Verificado tensor e polias de correias	Concluído		
									Verificado sistema de suspensão	Concluído		
									Verificado sistema de ar condicionado	Concluído		
									Verificado discos de freio dianteiros e traseiros	Concluído		
									Verificado rolamentos do cardan	Concluído		
									Verificado rolamentos dos rodados	Concluído		
ABRIL												
384	27/03/2025	143800	Reserva	SEG9J32	União da Vitória	Corretiva	Perca de força luz de injeção acesa	MRW	Substituição dos 04 bicos injetores	Concluído	04/04/2025	143895
389	02/04/2025	128490	Bravo 64	BEI5H17	Cruz Machado	Corretiva	Machaneta do vidro motorista e passageiro solta	SMB	Fixado maçanetas dos vidros	Concluído	04/04/2025	128495
							Fechadura L/D dianteiro desregulada		Regulado + lubrificado fechaduras	Concluído		
							Vazamento cubo roda traseira direita		Substituição rolamento traseiro + realizado limpeza do sistema de freio	Concluído		
						Preventiva	Revisar portas		Regulado + lubrificado porta lateral + fixado borracha de todas as portas	Concluído		
							Revisar freios		Regulado freio de mão + substituição das pastilhas de freio traseiras e dianteiras	Concluído		
							Revisar sistema de iluminação		Ajustado piscas + verificado os demais itens do sistema deiluminação	Concluído		
							Óleo e filtros vencidos		Troca de óleo	Concluído		
									Filtro lubrificante	Concluído		
									Filtro de combustível	Concluído		
							Manutenção 30.000 km		Filtro de ar	Concluído		
									Filtro de ar condicionado	Concluído		
									Verificado correias	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
									Verificado sistema sonoro	Concluído		
									Verificado sistema de arrefecimento	Concluído		
									Rodizio de pneus	Concluído		
									Resetado troca de óleo no painel	Concluído		
									Verificado tensor e polias da correia	Concluído		
									Verificado sistema de suspensão	Concluído		
									Verificado sistema de ar condicionado	Concluído		
									Verificado discos de freio dianteiros e traseiros	Concluído		
									Verificados rolamentos do cardan	Concluído		
									Verificado rolamentos dos rodados	Concluído		
									Verificado acessórios do baú	Concluído		
406	07/04/2025	101980	Reserva	SEG9D24	União da Vitória	Preventiva	Freios revisar	SMB	Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão	Concluído	07/04/2025	101986
							Revisar sistema de iluminação		Verificado e revisado todo sistema de iluminação	Concluído		
							Óleo e filtros vencidos		Troca de óleo	Concluído		
									Filtro lubrificante	Concluído		
									Filtro de combustível	Concluído		
									Filtro de ar	Concluído		
									Filtro de ar condicionado	Concluído		
									Verificado correias	Concluído		
									Verificado regulagem das portas	Concluído		
									Verificado maca	Concluído		
									Verificado sistema sonoro	Concluído		
									Verificado sistema de arrefecimento	Concluído		
									Rodizio de pneus	Concluído		

[illegible]

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK

SMB
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

DATA DA BAIXA

HORA DA BAIXA

KM BAIXA

389

DATA DA ENTRADA OFICINA

HORA DA ENTRADA

KM ENTRADA

02/04/25

02/04/25

—

—

128227

128.490

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA



CORRETIVA



SINISTRO



DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM



GUINCHO/REBOQUE



NOME DO PRESTADOR

CONDUTOR/APOIO

Leandro

PLACA

BEI5H17

PREFIXO

Bras 64

BASE/MUNICÍPIO


Cruz Machado

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM



Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras



Verificação sistema de iluminação



Troca de Óleo



Verificação de correias



Verificação de sistema sonoro



Troca Filtro Lubrificante



Regulagem freio estacionário



Verificação de sistema de arrefecimento



Troca de Filtro de Combustível



Verificação regulagem de portas



Rodizio de pneus



Troca de Filtro de Ar



Verificação maca escamoteável




PRET. troca óleo



Troca de Filtro de Ar Condicionado



PREVENTIVA 30000KM



Verificação de tensor e polias de correia



Verificação de rolamentos cardan



Substituição de óleo de caixa de câmbio



Verificação sistema de suspensão



Verificação de rolamentos dos rodados



Substituição de óleo de diferencial



Verificação sistema de ar condicionado



Verificação de acessórios do baú



Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro



Substituição de pneus em bom estado



INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

- ① Revisão 30.000km
- ② Macaneta de segurar vidro porta motorizada e Passageiro Solta.
- ③ Fechadura Lado direito (Dianteiro) Regular.
- ④ Porta Solos lateral c/ Dificuldade p/ Fechar.
- ⑤ Regular Freio de mão.
- ⑥ Pesca Lado Direito Encimada.
- ⑦ Borracha pedaleira porta (verificar todas).
- ⑧ Trocar Óleo
- ⑨ Trocar Filtros Óleo, Ar motor, Ar Condicionado.
- ⑩ Freio Elétrico.
- ⑪ V AUMENTO COMO RODA TRASEIRA DIREITA

NOME E ASSINATURA

Leandro A. Perreira
Condutor Socorrista
CNH 03726140650
RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

02/04/25

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

1. REALIZAR REVISÃO 30.000 km
2. FIXAR MAGNETAS DOS VÍPROS DIANTEIROS 2 LADOS.
3. REGULAR + LUBRIFICAR FECHADORES TODAS AS PORTAS.
4. REGULAR + LUBRIFICAR PORTA LATERAL.
5. REGULAR FREIO DE MÃO.
6. PISCA LUMINAR CONTATO, FOI AJUSTADO, TESTADO OK.
7. FIXAR BORRACHAS DAS PORTAS TODAS.
8. TROCAR ÓLEO MOTOR
9. SUBSTITUIR FILTROS DO MOTOR + FILTRO A/C.
10. SUBSTITUIR PASTILHAS DIANTEIRAS + TRASEIRAS 2 LADOS.
11. SUBSTITUIR ROLAMENTO TRASEIRO DE RODA LADO DIREITO + REALIZAR LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO.

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	ÓLEO MOTOR.	07			
2	FILTRO ÓLEO MOTOR	01			
3	" AR "	01			
4	" Combustível "	01			
5	" A/C "	01			
6	PASTILHAS FREIO TRASEIRA (JOGO)	01			
7	" " DIANTEIRA (JOGO)	01			
8	ROLAMENTO RODA TRASEIRA (LADO DIREITO)	01			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

Paulo Luis

MECÂNICO RESPONSÁVEL

04/04/25

DATA

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☒ SIM☐ NÃO

NOME OFICINA

SMB

MOTIVO:

Revisão

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☒ SIM☐ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

04/04/25

HORA DE CONCLUSÃO

KM DE CONCLUSÃO

128.495

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

05/04/25

HORA DE RETORNO

KM DE RETORNO

128.495

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK

SMB
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

DATA DA BAIXA

HORA DA BAIXA

KM BAIXA

391

DATA DA ENTRADA OFICINA

HORA DA ENTRADA

KM ENTRADA

15104125
15104125—
—167.976
162.100

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

☐

CORRETIVA

☒

SINISTRO

☐

DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

☒

GUINCHO/REBOQUE

☐

NOME DO PRESTADOR

CONDUTOR/APOIO

TIAGO

PLACA

BEO 8E74

PREFIXO

RESERVA

BASE/MUNICÍPIO

SÃO MATEUS

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

☐

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

☐

Verificação sistema de iluminação

☐

Troca de Óleo

☐

Verificação de correias

☐

Verificação de sistema sonoro

☐

Troca Filtro Lubrificante

☐

Regulagem freio estacionário

☐

Verificação de sistema de arrefecimento

☐

Troca de Filtro de Combustível

☐

Verificação regulagem de portas

☐

Rodizio de pneus

☐

Troca de Filtro de Ar

☐

Verificação maca escamoteável

☐☐

Troca de Filtro de Ar Condicionado

☐

PREVENTIVA 30000KM

☐

Verificação de tensor e polias de correia

☐

Verificação de rolamentos cardan

☐

Substituição de óleo de caixa de câmbio

☐

Verificação sistema de suspensão

☐

Verificação de rolamentos dos rodados

☐

Substituição de óleo de diferencial

☐

Verificação sistema de ar condicionado

☐

Verificação de acessórios do baú

☐

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

☐

Substituição de pneus

☐

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

- ① ~~Pneu~~ dianteira lado direito (passageiro)
- ② Suspensão dianteira e traseira - verificar situação. Barulho
- ③ Freio pedal soltando
- ④ Regulagem assento passageiro ✓
- ⑤ Porta lateral, acesso ao Salão com problema travando e abrindo sozinho
- ⑥ placa dianteira amassada ✓
- ⑦ Estrebo el mal contato
- ⑧ Ar condicionado não funciona
- ⑨ sirene não liga por mais de 1 min
- ⑩ Verificar evaporação rodas traseiras, escape de Barulhos ✓
- ⑪ Siga ruído esquerdo NÃO funciona.

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

Avaliada OK
 Verificada e revisada
 Substituídas pastilhas dianteira e traseira
 Ajustada
 Trocada carembo de porta
 Substituído Regulador (Plástico) do Banco do Passageiro -
 Substituído Carrinho Inferior Porta Lateral + Regulador Porta.
 Removida Placa Desarmadora e instalada novamente.
 Reparado União dos Eixos da Grava + Substituído Lado Esquerdo.
 Nilton
 Feito reparo
 Trocada rolamentos e pastilhas longa de freio
 Substituído Lâmina do Pista Dianteiro (Gravado).
 Substituído Lâmina do Pista Dianteiro (Gravado).

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Lâmina 1.º e 2.º Pista	01			
2	Carrinho Inferior Porta Lateral	01			
3	Regulador Banco Passagem (Plástico)	01			
4	Kit molas e tenazes longa traseira D	01			
5	Rolamento L.D. Traseira	01			
6	Pastilhas dianteira (par)	01			
7	" " " traseira (par)				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA


 MECÂNICO RESPONSÁVEL

16/04/25

DATA

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☒ SIM☐ NÃO

NOME OFICINA

SMB

MOTIVO:

Manutenção

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☒ SIM☐ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

* Hta Encaminhada p/ Milton Ar Brito Almeida.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

28/04/25

HORA DE CONCLUSÃO

—

KM DE CONCLUSÃO

162.136

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

28/04/25

HORA DE RETORNO

—

KM DE RETORNO

167136

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK

SMB
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

DATA DA BAIXA

HORA DA BAIXA

KM BAIXA

394

DATA DA ENTRADA OFICINA

HORA DA ENTRADA

KM ENTRADA

16/04/25

17/04/25

-

-

779.126

179.126

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

☐

CORRETIVA

☒

SINISTRO

☐

DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

☐

GUINCHO/REBOQUE

☒

NOME DO PRESTADOR

MAURO

CONDUTOR/APOIO

MAURO GUINCHO.

PLACA

BEI 8 A30

PREFIXO

BELO GO

BASE/MUNICÍPIO

UNião Vitória

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

☐

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

☐

Verificação sistema de iluminação

☐

Troca de Óleo

☐

Verificação de correias

☐

Verificação de sistema sonoro

☐

Troca Filtro Lubrificante

☐

Regulagem freio estacionamento

☐

Verificação de sistema de arrefecimento

☐

Troca de Filtro de Combustível

☐

Verificação regulagem de portas

☐

Rodizio de pneus

☐

Troca de Filtro de Ar

☐

Verificação maca escamoteável

☐☐

Troca de Filtro de Ar Condicionado

☐

PREVENTIVA 30000KM

☐

Verificação de tensor e polias de correia

☐

Verificação de rolamentos cardan

☐

Substituição de óleo de caixa de câmbio

☐

Verificação sistema de suspensão

☐

Verificação de rolamentos dos rodados

☐

Substituição de óleo de diferencial

☐

Verificação sistema de ar condicionado

☐

Verificação de acessórios do baú

☐

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

☐

Substituição de pneus

☐

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

① ALTERNADOR NÃO CARREGA BATERIA
② TAMPA REGULADOR VÁLVULO ALUMINOTOR

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO


DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- ① Substituto ALTERNADOR, TESTADO VTR OK CARREGANDO 13.9V.
② Substituto TAMPA RESERVATÓRIO DE ÓLEO MOTOR.

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	ALTERNADOR REVISADO	01			
2	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÓLEO MOTOR	01			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA



MECÂNICO RESPONSÁVEL

17/04/25

DATA

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☒ SIM☐ NÃO

NOME OFICINA

SMB

MOTIVO:

ALTERNAR NÃO CORRETO

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☒ SIM☐ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

17/10/25

HORA DE CONCLUSÃO

—

KM DE CONCLUSÃO

173.26

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

17/10/25

HORA DE RETORNO

=

KM DE RETORNO

179.26

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

406

DATA DA BAIXA

05/04/25

HORA DA BAIXA

KM BAIXA

101.775

DATA DA ENTRADA OFICINA

04/04/25

HORA DA ENTRADA

KM ENTRADA

101.930

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA



CORRETIVA



SINISTRO



DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM



GUINCHO/REBOQUE



NOME DO PRESTADOR

CONDUTOR/APOIO

Jocelma

PLACA

SEG 9D24

PREFIXO

RESERVA

BASE/MUNICÍPIO

União da Vitória

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

20.000km




Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras



Verificação sistema de iluminação



Troca de Óleo



Verificação de correias



Verificação de sistema sonoro




Troca Filtro Lubrificante



Regulagem freio estacionário



Verificação de sistema de arrefecimento




Troca de Filtro de Combustível



Verificação regulagem de portas



Rodizio de pneus



Troca de Filtro de Ar



Verificação maca escamoteável



TROCA ÓLEO



Troca de Filtro de Ar Condicionado



PREVENTIVA 30000KM

40.000km



Verificação de tensor e polias de correia



Verificação de rolamentos cardan



Substituição de óleo de caixa de câmbio



Verificação sistema de suspensão



Verificação de rolamentos dos rodados



Substituição de óleo de diferencial



Verificação sistema de ar condicionado




Verificação de acessórios do baú



Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro



Substituição de pneus (também furado)



INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

1) Revisão 60.000 km

2) Trocar óleo e filtros do motor + Filtro A/C.

3) Filtros Revisar.

4) Luzes internas e externas Revisar.

Leandro A. Ferreira
Condutor/Apoio
CNPJ 03728140650
RESPONSÁVEL APOIO/PROTA

05/04/25

DATA

NOME E ASSINATURA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- ① REALIZADO REVISÃO 60.000Km
 ② TROCA DO ÓLEO E FILTROS DO MOTOR + FILTRO A/C.
 ③ SUSTITUIÇÃO PASTILHAS DE FREIO E PASTILHAS 2 EIXOS + RECAVANDO FREIO DE MÃO.
 ④ REVISÃO LUXAS, VERNAS E EXTENSAS TUDO OK.

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Filtro de motor	01			
2	" Óleo "	01			
3	" Combustível "	01			
4	" A/C "	01			
5	Óleo motor (Litros)	12			
6	Pastilhas de freio (jogo)	01			
7	" Pastilhas (")	01			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

Roberto Luis
 MECÂNICO RESPONSÁVEL

DATA

07/04/25

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☒ SIM☐ NÃO

NOME OFICINA

SMB.

MOTIVO:

Revisão 60.000km

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☒ SIM☐ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

07/04/25

HORA DE CONCLUSÃO

11:30

KM DE CONCLUSÃO

107.936.

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

07/04/25

HORA DE RETORNO

—

KM DE RETORNO

101986.

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

PREVENTIVA 15000KM							
Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras	☐		Verificação sistema de iluminação	☐	Troca de Óleo	☐	
Verificação de corréias	☐		Verificação de sistema sonoro	☐	Troca Filtro Lubrificante	☐	
Regulagem freio estacionamento	☐		Verificação de sistema de arrefecimento	☐	Troca de Filtro de Combustível	☐	
Verificação regulagem de portas	☐		Rodizio de pneus	☐	Troca de Filtro de Ar	☐	
Verificação maca escamoteável	☐			☐	Troca de Filtro de Ar Condicionado	☐	
PREVENTIVA 30000KM							
Verificação de tensor e polias de correia	☐		Verificação de rolamentos cardan	☐	Substituição de óleo de caixa de câmbio	☐	
Verificação sistema de suspensão	☐		Verificação de rolamentos dos rodados	☐	Substituição de óleo de diferencial	☐	
Verificação sistema de ar condicionado	☐		Verificação de acessórios do baú	☐			
Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro	☐		Substituição de pneus	☐			

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

01- Polhetas luxuriantes

Renan Malinowski
Socorrista/CVE
CNH: 037.075.762-99

24/54/25

03.039

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
SISTEMA DE MANUTENÇÃO

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

Poltrona esquerda universal e chassi c/ parte de
banco substituído

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Par de Poltronas Fx Spic-len (26)24 01 par				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

Renan Malinowski
Socorrista/CVE
CNH: 037075762-99

24/04/25

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO			
VIATURA NECESSÁRIA SER ENCAMINHADA?	☐ SIM	☒ NÃO	NOME OFICINA
MOTIVO			
VIATURA FOI DESMONTADA?	☐ SIM	☒ NÃO	
EQUIPE QUE DESMONTOU			
CONDUTOR SOCORRISTA	Touan		TEC. DE ENF. INTERMEDIÁRIO
			Pita
MÉDICO INTERVENCIÓNISTA	Srs. Vayson		
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES			
Linha solicitada pela Coord. Fato. NF e Boleto em mãos p/ Reser. Coordeção. Não houve necessidade de Baixa da Unidade.			
DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO	24/04/25	HORA DE CONCLUSÃO	16:15
DATA DE RETORNO OPERACIONAL	24/04/25	HORA DE RETORNO	16:15
		KM DE CONCLUSÃO	64838
		KM DE RETORNO	604838
NOME E ASSINATURA		Renan Malinowski Socorrista/CVE CNH: 037.075.762-99 RESPONSÁVEL PROTA	
		24/04/25 DATA	

ABERTURA DE ORDEM DE SERVICO

11

Troca Filtro Lubrificante

Troca de Filtro de Combustível

Troca de Filtro de Ar

Troca de filtro de Ar Condicionado

7

Substituição de óleo da caixa de câmbio

Substituição do óleo de diferencial

Substituição de pneus

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

1

2- Las podes plantar quemadas

Página 1 de 5

23/04/20

OS-018

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
SISTEMA DE MANUTENÇÃO

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

01. Duas lâmpadas queimadas

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESTOQUE	COMPRAR	STATUS
1	Lâmpada H7 12V	01			
2	Lâmpada plug 12V	01			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

NOME E ASSINATURA

Renan Malinowski
Socorrista/CNE
CNH 000

25/04/25

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB
SISTEMA DE MANEJO DE BOMBA

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☐ SIM☒ NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☐ SIM☒ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

thotian

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

Barbosa

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

Dra. Jaqueline

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviço realizado sem necessidade de Boleta de Viatura

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

--

HORA DE CONCLUSÃO

--

KM DE CONCLUSÃO

--

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

23/04/25

HORA DE RETORNO

0912

KM DE RETORNO

11243

NOME E ASSINATURA

Renan Malinowski
Socorrista/CVE

RESPONSÁVEL PROPRIO

CNH: 037.075.762-99

23/04/25

DATA

Ambulância: BEB9F71

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000001538	10/04/2025	GUIDO COMERCIO DE RODAS LTDA - ME	PNEU 225/75R16	CISVALI / PR	3.120,00
Total					3.120,00

Ambulância: BEI8A30

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000228666	22/04/2025	V PERECK AUTO PEÇAS	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO MOTOR IVECO DAILY 35S14	CISVALI / PR	38,64
Total					38,64

Ambulância: BEI8A31

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000004227	14/04/2025	MRW TECNICA AUTOMOTIVA LTDA	PECAS AUTOMOTIVAS	CISVALI / PR	3.044,00
Total					3.044,00

Ambulância: BEO8E74

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000031178	25/04/2025	PGVANS AUTOPEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	SAPATA DE FREIO IVECO	CISVALI / PR	150,00
000031178	25/04/2025	PGVANS AUTOPEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	COROA RODA FONICA ABS IVECO DAILY 2019	CISVALI / PR	478,00
000031178	25/04/2025	PGVANS AUTOPEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	ALAVANCA FREIO MÃO IVECO DAILY	CISVALI / PR	45,00
000031178	25/04/2025	PGVANS AUTOPEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	REPARO SAPATA IVECO DAILY	CISVALI / PR	70,00
000031178	25/04/2025	PGVANS AUTOPEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	SENSOR ABS TRASEIRO IVECO DAILY	CISVALI / PR	270,00
000031178	25/04/2025	PGVANS AUTOPEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	SUPORTE SENSOR ABS IVECO DAILY	CISVALI / PR	198,00
000000841	25/04/2025	AR SUL	ELETROVENTILADOR DO AR CONDICIONADO	CISVALI / PR	0,00
000000841	25/04/2025	AR SUL	VALVULA BLOCK AR CONDICIONADO	CISVALI / PR	0,00
Total					1.211,00

Ambulância: SEI8C63

Nº Mov	Emissão	Fornecedor	Item	Contrato	Vlr Item
000085396	25/04/2025	BITURUNA AUTO PECAS ELETRICA E MECANICA LTDA	LAMPADA FAROL H7 12V	CISVALI / PR	29,13
000085396	25/04/2025	BITURUNA AUTO PECAS ELETRICA E MECANICA LTDA	LAMPADA H1 (12V)	CISVALI / PR	5,00
Total					34,13
Total Geral					7.447,77

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MRW TECNICA AUTOMOTIVA
LTDA

AVENIDA ERNESTO VILELA, 2170
NOVA RUSSIA - PONTA GROSSA - PR
CEP: 84070-000 Fone: (42)3323-6178

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.227

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4125 0430 1287 2300 0131 5500 1000 0042 2714 9939 4520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250119748756 14/04/2025 09:40:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
907.77558-50

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
30.128.723/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL
SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
09.378.748/0001-05

DATA DE EMISSÃO
14/04/2025

ENDEREÇO
Rua Padre Anchieta, 2348 - de 1325/1326 a 2853/2854

BAIRRO/DISTRITO
Bigorriinho

CEP
80730-001

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/04/2025

MUNICÍPIO
CURITIBA

FONE/FAX
(41)3223-4059

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:40:15

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.044,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.044,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS	
4153	SABO 82690 - JUNTA CABECOTE METALICA MULTICHAPA MOTOR F13 3.0L 16V IVECO - 115153	84841000	0500	5405	UN	1	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
4154	METAL LEVE VA0011467 STD = VA0011467 - VALVULA ADMISSAO MOTOR IVECO MOTOR F1C 3.0 16V EURO III DAIL - 64898	84099914	0500	5405	UN	8	58,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
4155	METAL LEVE VE0011468 STD =VE0011468 - VALVULA ESCAPE MOTOR IVECO MOTOR F1C 3.0 16V EURO III DAILY - 64899	84099914	0500	5405	UN	8	87,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
4156	SABO 99691 - JUNTA COLETOR ESCAPE IVECO 70C17 DAILY 35S14 40S14 45S17 55C16 55C17 7 - 120208	84841000	0500	5405	UN	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
2232	FILTRO OLEO	84219999	0500	5405	UN	1	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
2241	SILICONE	32141010	0500	5405	UN	1	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
3559	OLEO 5W30 HIGH TEC PLUS ACEA C2C3 DPF	27101932	0500	5405	LT	8	40,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
501	VALVULA COMMON RAIL - DGU DGU	84818021	0500	5405	UN	1	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VEICULO: DEILY PLACA: BEI-8A31 CONTRATO : CISVALI

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MRW TECNICA AUTOMOTIVA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/04/2025,Valor Total: R \$3.044,00, Destinatário: SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA Rua Padre Anchieta, 2348 - de 1325/1326 a 2853/2854 - Bigorriinho - CURITIBA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.227

SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE LEMES & GARCIA PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº841 SÉRIE:2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ARSUL PEÇAS PARA AR CONDICIONADO LEMES & GARCIA PECAS E ACESSORIOS LTDA JESUINO MANOEL DE ALMEIDA, 280 BOA VISTA - 84070-450 Ponta Grossa - PR 4298427674		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 841 SÉRIE: 2 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4125 0452 6594 0800 0173 5500 2000 0008 4116 3482 6859 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a Nao Contribuinte		141250132519398 25/04/2025 16:30:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF
9103469977			52.659.408/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SMB GESTAO EM SAUDE S.A.		09.378.748/0001-05	25/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PADRE ANCHIETA, 2348 SALA 2301 ANDAR 23 COND ANCHIETA BUSINESS		BIGORRILHO	80730-001
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
Curitiba	4132234059	PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
			16:30:12

FATURA / DUPLICATA	
001 23/05/2025 400,00	

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
AS720006	ELETRO UNIVERSAL 12 X 12V	84145990	0500	5102	UN	2	150,0000	300,00		0,00	0,00	0,00	0	0
AS401014	Valvula Block Valtra BH / Volare / Santana	84818021	0500	5102	PC	1	100,0000	100,00		0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CALCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN
	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 53,80 Federal, R\$: 36,30 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

