

| NÚMERO DA OS                       | DATA DE ENTRADA                       | KM DE ENTRADA            | VTR       | PLACA   | CIDADE            | FLUXO      | PROBLEMA APRESENTADO                           | PRESTADOR DE SERVIÇO EMPRESA  | SOLUÇÃO   | STATUS   | DATA DE SAÍDA | KM DE SAÍDA |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------------------|------------|--|---|---|--|---------------|-------------|
| <b>JANEIRO</b>                     |                                       |                          |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
| 311                                | 04/01/2025                            | 145129                   | Reserva   | BEO8E74 | General Carneiro  | Preventiva | Troca de Pneus                                 | Dalgallo pneus  | Substituição dos 04 pneus + alinhamento e balanceamento                               | Concluído  | 04/01/2025    | 145129      |
| 224                                | 11/01/2024                            | 206211                   | Bravo 61  | BDG5C64 | São Mateus do Sul | Corretiva  | Vazamento de óleo motor                        | SMB   | Substituição da arrola de vedação do bujão do carter                                  | Concluído  | 14/01/2025    | 206211      |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Borracha parabrisa solta                       |   | Realizado a cola da borracha do parabrisa   | Concluído  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Barulho na direção                             |   | Lubrificado borracha de direção   | Concluído  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Borracha porta do motorista solta              |   | Realizado a cola da borracha da porta do motorista                                    | Concluído  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Farol de neblina quebrado e queimado           |   | Substituição do farol   | Concluído  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Luz de placa queimada                          |   | Substituído luz de placa  | Concluído  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Luz do salão queimada                          |   | Realizada a solda do fio solto da luminaria   | Concluído  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Palhetas ruins                                 |   | Substituição das palhetas   | Concluído  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Entrando agua na cabine pelo teto              |   | Realizado a vedação   | Concluído  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Capo com cola                                  |   | Relizado a limpeza do capo  | Concluído  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   | Rolamentos | Substituição dos rolamentos                    | Concluído   |   |  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   | Preventiva | Óleo e filtros vencidos                        | Troca de óleo 7l  | Concluído   |  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Revisar freios                                 | Troca filtro lubrificante   | Concluído   |  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            |  | Troca filtro de combustivel   | Concluído   |  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            |  | Troca de filtro de ar   | Concluído   |  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            |  | Troca de filtro de ar condicionado  | Concluído   |  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            |  | Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão | Concluído   |  |               |             |
| Verificado correias                | Concluído                             |                          |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
| Manutençã de 45.000 km             | Verificado regulagem das portas       | Concluído                |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
|                                    | Verificado maca                       | Concluído                |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
|                                    | Verificado sistema de iluminação      | Concluído                |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
|                                    | Verificado sistema sonoro             | Concluído                |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
|                                    | Verificado sistema de arreficimento   | Concluído                |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
|                                    | Verificado tensor e polias de correia | Concluído                |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
|                                    | Verificado sistema de suspensão       | Concluído                |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
|                                    | Verificado sistema de ar condicionado | Concluído                |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
|                                    | Verificado discos de freio            | Concluído                |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
|                                    | Verificado rolamentos de cardan       | Concluído                |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
| Verificado rolamentos dos rodados  | Concluído                             |                          |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
| Verificado acessórios do baú       | Concluído                             |                          |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
| Verificado óleo da caixa de cambio | Concluído                             |                          |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
| Verificado óleo de diferencial     | Concluído                             |                          |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
| Troca de Pneus                     | West rodas                            | Substituição dos 4 pneus | Concluído |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
| 312                                | 14/01/2025                            | 145507                   | Reserva   | BEO8E74 | General Carneiro  | Preventiva | Revisar freios                                 | Mecânica Marjovan   | Substituição disco de freio traseiro + fluido de freio + jogo de pastilhas dianteiras | Concluído  | 14/01/2025    | 145507      |
| 261                                | 14/01/2025                            | 170455                   | Bravo 60  | BE18A30 | União da Vitória  | Corretiva  | Vazamento de óleo hidraulico                   | Mecânica Marjovan   | Realizado solda do radiador direção hidraulica  | Concluído  | 14/01/2025    | 170455      |
| 236                                | 15/01/2025                            | 309580                   | Alfa 60   | BE18A31 | União da Vitória  | Corretiva  | Lâmpadas luz baixa, luz alta e pisca queimadas | Varnier   | Substituição das lâmpadas   | Concluído  | 15/01/2025    | 309580      |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Falhas no sistema                              |   | Realizado diagnóstico de scanner  | Concluído  |               |             |
| <b>FEVEREIRO</b>                   |                                       |                          |           |         |                   |            |  |   |   |  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   | Corretiva  | Corte de ignição                               | SMB   | Substituição dos fusíveis + fixado caixa de fusíveis                                  | Concluído  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Paracheque dianteiro solto                     |   | Instalado parafusos e reapertados demais parafusos                                    | Concluído  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Alerta de ABS e EBD traseiro                   |   | Substituição do sensor ABS + roda fonica  | Concluído  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Ar condicionado inoperante                     |   |   | Concluído  |               |             |
|                                    |                                       |                          |           |         |                   |            | Perda de água do reservatório                  |   | Everest   | Substituição do reservatório + verificado demais itens do sistema de arreficimento |               |             |

|   |            |        |          |         |                   |   |                                       |     |  |            |            |        |
|---|------------|--------|----------|---------|-------------------|---|---------------------------------------|-----|--|------------|------------|--------|
| 273   | 21/01/2025 | 172449 | Bravo 60 | BEI8A30 | União da Vitória  | Preventiva  | Limpadores parabrisa ruins            | SMB | Substituição dos limpadores  | Concluído  | 11/02/2025 | 172468 |
|   |            |        |          |         |                   |   | Óleo e filtros vencidos               |     | Troca de óleo 7l   | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Vazamento de óleo de diferencial      |     | Troca filtro lubrificante  | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Revisar freios                        |     | Troca filtro de combustível  | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Verificação do sistema de iluminação  |     | Troca de filtro de ar  | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Manutenção de 30.000                  |     | Troca de filtro de ar condicionado   | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   |                                       |     | Substituição da junta da tampa do diferencial + completado nível de óleo   | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   |                                       |     | Substituição das pastilhas traseiras + lonas de freio traseiras + regulado freio de mão  | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   |                                       |     | Substituição dos faróis auxiliares dianteiros + botão de liga e desliga + substituição lâmpada de pisca dianteiro L/D + verificado os demais itens de iluminação | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   |                                       |     | Verificado correias  | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   |                                       |     | Verificado regulagem de portas   | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   |                                       |     | Verificado maca  | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   |                                       |     | Verificado sistema sonoro  | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   |                                       |     | Rodizio de pneus   | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   |                                       |     | Reset Troca de óleo no painel  | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Verificado tensor e polias de correia |     | Concluído  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Verificado sistema de suspensão       |     | Concluído  |            |            |        |
| Verificado sistema de ar condicionado           | Concluído  |        |          |         |                   |   |                                       |     |  |            |            |        |
| Verificado rolamentos de cardan                 | Concluído  |        |          |         |                   |   |                                       |     |  |            |            |        |
| Verificado rolamentos dos rodados               | Concluído  |        |          |         |                   |   |                                       |     |  |            |            |        |
| Verificado acessórios do baú                    | Concluído  |        |          |         |                   |   |                                       |     |  |            |            |        |
| 3   | 19/02/2025 | 152660 | Reserva  | BE08E74 | União da Vitória  | Corretiva   | Port lateral desalinhada e travando   |     | Concluído  | 19/02/2025 | 152669     |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Porta traseira travando               |     | Concluído  |            |            |        |
| 354   | 28/02/2025 | 153341 | Alfa 61  | BEO8E74 | São Mateus do Sul | Corretiva   | Palhetas ruins                        | SMB | Substituição das palhetas  | Concluído  | 28/02/2025 | 153341 |
|   |            |        |          |         |                   |   | Encosto lateral do banco bau solto    |     | Realizado o reaperto do encosto  | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Coifa da manopla solta                |     | Fixado coifa da manopla  | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Óleo e filtros vencidos               |     | Troca de óleo 7l   | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   | Troca filtro lubrificante   |                                       |     | Concluído  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   | Troca filtro de combustível   |                                       |     | Concluído  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   | Troca de filtro de ar   |                                       |     | Concluído  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   | Troca de filtro de ar condicionado  |                                       |     | Concluído  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   | Substituição das pastilhas traseiras e dianteiras + regulado freio de mão                           |                                       |     | Concluído  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   | Substituição do carrinho central da porta de correr + regulado porta de correr e traseiras          |                                       |     | Concluído  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   | Substituição do faróis led de milha + refeita fiação L/D e verificado os demais itens de iluminação |                                       |     | Concluído  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   | Ajustado botão da sirene no painel + verificado demais itens do sistema sonoro                      |                                       |     | Concluído  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   | Manutenção de 30.000  |                                       |     | Verificado correias  | Concluído  |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Verificado maca                       |     | Concluído  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Verificado sistema de arrefecimento   |     | Concluído  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Rodizio de pneus                      |     | Concluído  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Reset Troca de óleo no painel         |     | Concluído  |            |            |        |
| Verificado tensor e polias de correia           | Concluído  |        |          |         |                   |   |                                       |     |  |            |            |        |
| Verificado sistema de suspensão                 | Concluído  |        |          |         |                   |   |                                       |     |  |            |            |        |
| Verificado sistema de ar condicionado           | Concluído  |        |          |         |                   |   |                                       |     |  |            |            |        |
| Verificado discos de freio dianteiro e traseiro | Concluído  |        |          |         |                   |   |                                       |     |  |            |            |        |
| Verificado rolamentos de cardan                 | Concluído  |        |          |         |                   |   |                                       |     |  |            |            |        |
| Verificado rolamentos dos rodados               | Concluído  |        |          |         |                   |   |                                       |     |  |            |            |        |
| Verificado acessórios do baú                    | Concluído  |        |          |         |                   |   |                                       |     |  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Lampadas Farol H7                     |     | Concluído  |            |            |        |
|   |            |        |          |         |                   |   | Condensador                           |     | Concluído  |            |            |        |

|            |         |             |         |                   |            |                                       |                |                                     |           |            |         |
|------------|---------|-------------|---------|-------------------|------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 27/02/2025 | 212.313 | Bravo 61    | BDG5C64 | São Mateus do Sul | Corretiva  | Revisão de Ar Condicionado e Elétrica | VARNIER        | Farol Auxiliar LED                  | Concluído | 27/02/2025 | 212.313 |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Compressor de Ar                    | Concluído |            |         |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Base de Vidro Grande 12V            | Concluído |            |         |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Eletroventilador do Ar Condicionado | Concluído |            |         |
| 27/02/2025 | 125.901 | Bravo 64    | BEI5H17 | Cruz Machado      | Preventiva | Revisão de Ar Condicionado e Pneus    | DALGALLO PNEUS | Pneu 225/75/r16                     | Concluído | 28/02/2025 | 125.902 |
|            |         |             |         |                   |            |                                       | VARNIER        | Filtros de Ar Condicionado          | Concluído |            |         |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Eletroventilador do Ar Condicionado | Concluído |            |         |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Chicote                             | Concluído |            |         |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Limpeza Ar Condicionado             | Concluído |            |         |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Chicote                             | Concluído |            |         |
| 07/02/2025 | -       | OPERACIONAL | BEY8A22 | Operacional       | Preventiva | Manutenção Preventiva                 | DIRMAVE        | Mão de Obra                         | Concluído | 07/02/2025 | -       |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Anel                                | Concluído |            |         |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Filtro de Óleo                      | Concluído |            |         |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Filtro de Combustível               | Concluído |            |         |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Óleo de Motor 5W40                  | Concluído |            |         |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Vela de Ignição                     | Concluído |            |         |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Vedação                             | Concluído |            |         |
|            |         |             |         |                   |            |                                       |                | Anel de Vedação                     | Concluído |            |         |

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO



CONTROLE O.S. Nº: **273** DATA DA BAIXA: **21/01/25** HORA DA BAIXA: **—** KM BAIXA: **172449**  
 DATA DA ENTRADA OFICINA: **21/01/25** HORA DA ENTRADA: **08:00** KM ENTRADA: **172449**  
 TIPO DE MANUTENÇÃO: PREVENTIVA  CORRETIVA  SINISTRO  DATA DO SINISTRO:   
 CONDIÇÕES DE RODAGEM: EM CONDIÇÕES DE RODAGEM  GUINCHO/REBOQUE  NOME DO PRESTADOR:   
 CONDUTOR/APOIO: **Rosen**  
 PLACA: **BEI-8A30** PREFIXO: **BLAVO 60** BASE/MUNICÍPIO: **União da Vitória**

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

|  |   |  |
|--|---|--|
| Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras <input checked="" type="checkbox"/> | Verificação sistema de iluminação <input checked="" type="checkbox"/>       | Troca de Óleo <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| Verificação de correias <input checked="" type="checkbox"/>                          | Verificação de sistema sonoro <input checked="" type="checkbox"/>           | Troca Filtro Lubrificante <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Regulagem freio estacionário <input checked="" type="checkbox"/>                     | Verificação de sistema de arrefecimento <input checked="" type="checkbox"/> | Troca de Filtro de Combustível <input checked="" type="checkbox"/>     |
| Verificação regulagem de portas <input checked="" type="checkbox"/>                  | Rodizio de pneus <input checked="" type="checkbox"/>                        | Troca de Filtro de Ar <input checked="" type="checkbox"/>              |
| Verificação maca escamoteável <input checked="" type="checkbox"/>                    | <b>PREST + TROCA ÓLEO</b> <input checked="" type="checkbox"/>               | Troca de Filtro de Ar Condicionado <input checked="" type="checkbox"/> |

PREVENTIVA 30000KM

|   |   |  |
|---|---|--|
| Verificação de tensor e polias de correia <input checked="" type="checkbox"/>         | Verificação de rolamentos cardan <input checked="" type="checkbox"/>      | PREVENTIVA 45000KM <input type="checkbox"/>                      |
| Verificação sistema de suspensão <input checked="" type="checkbox"/>                  | Verificação de rolamentos dos rodados <input checked="" type="checkbox"/> | Substituição de óleo de caixa de câmbio <input type="checkbox"/> |
| Verificação sistema de ar condicionado <input checked="" type="checkbox"/>            | Verificação de acessórios do baú <input checked="" type="checkbox"/>      | Substituição de óleo de diferencial <input type="checkbox"/>     |
| Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro <input checked="" type="checkbox"/> | Substituição de pneus <input type="checkbox"/>                            |  |

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

1. arte de ignição
2. Paracheque dianteiro fraco
3. Alerta e ABS e EBD fracos
4. ar condicionado inoperante
5. Perda de água do reservatório
6. faróis auxiliares inoperantes
7. Troca de óleo e filtros
8. Troca pastilhas Freio + Regulagem Freio de mão.
9. Troca lâmpada para auto. dir.

NOME E ASSINATURA: **Leandro A. Ferreira**  
 RESPONSÁVEL APOIO/FROTA: **Conductor Socorrista**  
 CNH: **03726140650**  
 DATA: **12/02/25**  
 10. Limpadores parabrisa ruins.  
 11. Vantagem óleo diferencial

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- 1 -> CAIXA DE FUSIVELAS DIRT. PROX MOTOR SOLTAR + SUBSTITUIR FUSIVELAS ENTORNADOS E FIXAR CAIXA FUSIVELAS, TESTADO E FICOU OK.
- 2 -> PARACHO QUE FALTAVAM PARAFUSOS, FORAM INSTALADO PARAFUSOS E REAJUSTADO OS DENRIS.
- 3 -> COROA RODA FONICA TRASERA DIREITA (CAIXA + SENSOR ABS CASIO), FOI SUBSTITUIR SENSOR ABS + RODA FONICA, TESTADO E FICOU OK + PRECISANDO FICOU OK.
- 4 -> EVGREGT. COXANTIA
- 10 -> SUBSTITUIR PAR DE LAMPADORAS DE PARABRISA.
- 5 -> PRESERVATIVO DE AGUA PARTIDO, FOI SUBSTITUIR PRESERVATIVO DE AGUA, TESTADO OK.
- 6 -> FAROL AUXILIAR ENTORNADOS, FOI SUBSTITUIR FAROL AUXILIAR DIANTEROS + BOTÃO LIGA / DESLIGA COMPLETO.
- 7 -> TROCAR OIL DO MOTOR + FILTRO DO MOTOR + FILTRO A/C.
- 8 -> TROCAR PASTILAS TRASEIRAS + LONAS TRASEIRAS + REGULAR FICOU OK.
- 9 -> SUBSTITUIR LAMPARA PISCA DIRT. DIR. + AJUSTAR SOULETE.

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO                       | QUANTIDADE | ESTOQUE | COMPRAR | STATUS |
|------|---------------------------------|------------|---------|---------|--------|
| 1    | FAROL LED AUXILIAR              | 02         |         |         |        |
| 2    | BOTÃO LIGA / DESLIGA            | 01         |         |         |        |
| 3    | OIL DO MOTOR                    | 07         |         |         |        |
| 4    | FILTRO OIL                      | 01         |         |         |        |
| 5    | II AL MOTOR                     | 01         |         |         |        |
| 6    | II A/C                          | 01         |         |         |        |
| 7    | II COMBUSTION                   | 01         |         |         |        |
| 8    | JOGO LONA TRASEIRA              | 01         |         |         |        |
| 9    | JOGO PASTILAS TRASEIRAS         | 01         |         |         |        |
| 10   | LAMPARA PISCA                   | 01         |         |         |        |
| 11   | PRESERVATIVO AGUA MOTOR         | 01         |         |         |        |
| 12   | LAMPADORAS PARABRISA (UNIDADE). | 02         |         |         |        |
| 13   | OIL DIFERENCIAL W140            | 03         |         |         |        |
| 14   |                                 |            |         |         |        |
| 15   |                                 |            |         |         |        |
| 16   |                                 |            |         |         |        |
| 17   |                                 |            |         |         |        |
| 18   |                                 |            |         |         |        |
| 19   |                                 |            |         |         |        |
| 20   |                                 |            |         |         |        |
| 21   |                                 |            |         |         |        |
| 22   |                                 |            |         |         |        |
| 23   |                                 |            |         |         |        |
| 24   |                                 |            |         |         |        |
| 25   |                                 |            |         |         |        |

NOME E ASSINATURA

Johir

MECÂNICO RESPONSÁVEL

21/10/25.

DATA

11 -> SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL + COMPLETAR OIL, TESTADO FICOU OK SEM VA TAMPAS

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO



CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?  SIM  NÃO NOME OFICINA SMS

MOTIVO: PARTE ESTADUAL

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?  SIM  NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA \_\_\_\_\_ TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO \_\_\_\_\_ MÉDICO INTERVENCIÓNISTA \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES  
Entomologia, JTR na Everest e Verificação de An. Anticômico na Garantia.

|                              |                 |                   |              |                 |                |
|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|
| DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO | <u>11/02/25</u> | HORA DE CONCLUSÃO | <u>17:00</u> | KM DE CONCLUSÃO | <u>172.468</u> |
| DATA DE RETORNO OPERACIONAL  | <u>12/02/25</u> | HORA DE RETORNO   | <u>—</u>     | KM DE RETORNO   | <u>172.766</u> |

NOME E ASSINATURA \_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL FROTA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO



OK

CONTROLE O.S. Nº **354** DATA DA BAIXA **27/02/25** HORA DA BAIXA **22:30** KM BAIXA **153.279**  
 DATA DA ENTRADA OFICINA **28/02/25** HORA DA ENTRADA **08:00** KM ENTRADA **153347**  
 TIPO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  CORRETIVA  SINISTRO  DATA DO SINISTRO \_\_\_\_\_  
 CONDIÇÕES DE RODAGEM EM CONDIÇÕES DE RODAGEM  GUINCHO/REBOQUE  NOME DO PRESTADOR \_\_\_\_\_  
 CONDUTOR/APOIO \_\_\_\_\_  
 PLACA **BEO8E74** PREFIXO **ALFA 61** BASE/MUNICÍPIO **SÃO MATEUS DO SUL.**

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

**PREVENTIVA 15000KM**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras <input checked="" type="checkbox"/> | Verificação sistema de iluminação <input checked="" type="checkbox"/>       | Troca de Óleo <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| Verificação de correias <input checked="" type="checkbox"/>                          | Verificação de sistema sonoro <input checked="" type="checkbox"/>           | Troca Filtro Lubrificante <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Regulagem freio estacionário <input checked="" type="checkbox"/>                     | Verificação de sistema de arrefecimento <input checked="" type="checkbox"/> | Troca de Filtro de Combustível <input checked="" type="checkbox"/>     |
| Verificação regulagem de portas <input checked="" type="checkbox"/>                  | Rodizio de pneus <input checked="" type="checkbox"/>                        | Troca de Filtro de Ar <input checked="" type="checkbox"/>              |
| Verificação maca escamoteável <input checked="" type="checkbox"/>                    | <b>RESULTADO TROCA ÓLEO</b> <input checked="" type="checkbox"/>             | Troca de Filtro de Ar Condicionado <input checked="" type="checkbox"/> |

**PREVENTIVA 30000KM**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Verificação de tensor e polias de correia <input checked="" type="checkbox"/>         | Verificação de rolamentos cardan <input checked="" type="checkbox"/>      | <b>PREVENTIVA 45000KM</b> <input type="checkbox"/>               |
| Verificação sistema de suspensão <input checked="" type="checkbox"/>                  | Verificação de rolamentos dos rodados <input checked="" type="checkbox"/> | Substituição de óleo de caixa de câmbio <input type="checkbox"/> |
| Verificação sistema de ar condicionado <input checked="" type="checkbox"/>            | Verificação de acessórios do baú <input checked="" type="checkbox"/>      | Substituição de óleo de diferencial <input type="checkbox"/>     |
| Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro <input checked="" type="checkbox"/> | Substituição de pneus <input type="checkbox"/>                            |  |

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

1 -> REVISÃO 30.000km.  
 2 -> TROCAR ÓLEO E FILTROS MOTOR + Filtro A/C  
 3 -> Filtros revisar.  
 4 -> PORTA LATERAL REVISAR.  
 5 -> FARO 2 LADO NUNCA ACENDIDO.  
 6 -> PALANHAS LUBRIFICAR TROCAR.  
 7 -> ENLUSTRO VANTAL DO BANCO BAU GOLTO.  
 8 -> LOÇA DA MANOPILA SOLTA  
 9 -> SIRENE REVISAR.

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

DATA

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- 1 -> REALIZAR REVISÃO COMPLETA 30.000 Km
- 2 -> TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR + FILTRO A/C.
- 3 -> SUBSTITUIR PASTILHAS TRASEIRAS E DE FREIO + RECALIBRAR FREIO DE MÃO.
- 4 -> SUBSTITUIR CARCINHO CENTRAL DA PORTA DE CARGA + RECALIBRAR PORTA DE CARGA E PORTAS TRASEIRAS.
- 5 -> SUBSTITUIR FRASCOS LBO MILHA + REFEIÇÃO FIÇÃO LBO DIREITO DO FAROL LBO MILHA.
- 6 -> SUBSTITUIR PASTAS LIMPADOR PARABRISAS 2 LADOS.
- 7 -> PLANTAR ENVELOSO DO BANCO DO BAÚ.
- 8 -> FIXAR COIFA DA MANOBRAS.
- 9 -> AJUSTAR BOTÃO DA SÍGNE NO PAINEL.

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO                           | QUANTIDADE | ESTOQUE | COMPRAR | STATUS |
|------|-------------------------------------|------------|---------|---------|--------|
| 1    | ÓLEO MOTOR                          | 07         |         |         |        |
| 2    | FILTRO DE MOTOR                     | 01         |         |         |        |
| 3    | 1. A/C                              | 01         |         |         |        |
| 4    | 1. ÓLEO MOTOR                       | 01         |         |         |        |
| 5    | 1. COMBUSTÍVEL                      | 01         |         |         |        |
| 6    | 2 LADOS FAROL MILHA (UNIDADE)       | 02         |         |         |        |
| 7    | CARCINHO PORTA CARGA (CENTRAL)      | 01         |         |         |        |
| 8    | PASTA LIMPADOR PARABRISAS (UNIDADE) | 02         |         |         |        |
| 9    | PASTILHA DE FREIO (JOGO)            | 01         |         |         |        |
| 10   | 1. TRASEIRA (JOGO)                  | 01         |         |         |        |
| 11   |                                     |            |         |         |        |
| 12   |                                     |            |         |         |        |
| 13   |                                     |            |         |         |        |
| 14   |                                     |            |         |         |        |
| 15   |                                     |            |         |         |        |
| 16   |                                     |            |         |         |        |
| 17   |                                     |            |         |         |        |
| 18   |                                     |            |         |         |        |
| 19   |                                     |            |         |         |        |
| 20   |                                     |            |         |         |        |
| 21   |                                     |            |         |         |        |
| 22   |                                     |            |         |         |        |
| 23   |                                     |            |         |         |        |
| 24   |                                     |            |         |         |        |
| 25   |                                     |            |         |         |        |

NOME E ASSINATURA

*Robil / Luis*

MECÂNICO RESPONSÁVEL

28/02/25

DATA



Ambulância: BDG5C64

| Nº Mov    | Emissão    | Fornecedor       | Item                               | Contrato     | Vlr Item |
|-----------|------------|------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| 000023452 | 26/02/2025 | BATERIAS VARNIER | LAMPADA FAROL H7 12V               | CISVALI / PR | 30,00    |
| 000023452 | 26/02/2025 | BATERIAS VARNIER | CONDENSADOR                        | CISVALI / PR | 1.450,00 |
| 000023452 | 26/02/2025 | BATERIAS VARNIER | FAROL AUXILIAR LED                 | CISVALI / PR | 100,00   |
| 000023452 | 26/02/2025 | BATERIAS VARNIER | COMPRESSOR DE AR                   | CISVALI / PR | 2.100,00 |
| 000023452 | 26/02/2025 | BATERIAS VARNIER | BASE DE VIDRO GRANDE 12V           | CISVALI / PR | 10,00    |
| 000023452 | 26/02/2025 | BATERIAS VARNIER | ELETOVENTILADOR DO AR CONDICIONADO | CISVALI / PR | 280,00   |
| Total     |            |                  |                                    |              | 3.970,00 |

Ambulância: BEI5H17

| Nº Mov    | Emissão    | Fornecedor       | Item                               | Contrato     | Vlr Item |
|-----------|------------|------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| 000008779 | 27/02/2025 | DALGALLO PNEUS   | PNEU 225/75R16                     | CISVALI / PR | 3.760,00 |
| 000023475 | 28/02/2025 | BATERIAS VARNIER | FILTROS DE AR CONDICIONADO IVECO   | CISVALI / PR | 120,00   |
| 000023475 | 28/02/2025 | BATERIAS VARNIER | ELETOVENTILADOR DO AR CONDICIONADO | CISVALI / PR | 290,00   |
| 000023475 | 28/02/2025 | BATERIAS VARNIER | CHICOTE                            | CISVALI / PR | 15,00    |
| 000023475 | 28/02/2025 | BATERIAS VARNIER | LIMPA AR CONDICIONADO              | CISVALI / PR | 40,00    |
| 000023475 | 28/02/2025 | BATERIAS VARNIER | CHICOTE                            | CISVALI / PR | 20,00    |
| Total     |            |                  |                                    |              | 4.245,00 |

Ambulância: BEY8A22

| Nº Mov    | Emissão    | Fornecedor | Item                              | Contrato     | Vlr Item |
|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 000014012 | 07/02/2025 | DIRMAVE    | MANUTENÇÃO DE VIATURA - CORRETIVA | CISVALI / PR | 420,00   |
| 000037088 | 07/02/2025 | DIRMAVE    | ANEL                              | CISVALI / PR | 17,60    |
| 000037088 | 07/02/2025 | DIRMAVE    | FILTRO DE ÓLEO                    | CISVALI / PR | 135,80   |
| 000037088 | 07/02/2025 | DIRMAVE    | FILTRO DE COMBUSTÍVEL             | CISVALI / PR | 34,92    |
| 000037088 | 07/02/2025 | DIRMAVE    | OLEO DE MOTOR 5W40                | CISVALI / PR | 283,72   |
| 000037088 | 07/02/2025 | DIRMAVE    | VELA DE IGNIÇÃO                   | CISVALI / PR | 447,12   |
| 000037088 | 07/02/2025 | DIRMAVE    | VEDAÇÃO                           | CISVALI / PR | 28,81    |
| 000037088 | 07/02/2025 | DIRMAVE    | ANEL DE VEDAÇÃO                   | CISVALI / PR | 13,63    |
| Total     |            |            |                                   |              | 1.381,60 |

Ambulância: BEY9G69

| Nº Mov    | Emissão    | Fornecedor  | Item              | Contrato     | Vlr Item |
|-----------|------------|---|-------------------|--------------|----------|
| 000005169 | 14/02/2025 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSITO | MULTA DE TRÂNSITO | CISVALI / PR | 104,13   |
| Total     |            |   |                   |              | 104,13   |

Total Geral

9.700,73

|   |              |  |  |
|---|--------------|--|--|
| RECEBEMOS DE COMERCIO DE BATERIAS VARNIER EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |              | NF-e                                     |  |
| DESTINATÁRIO:0022152 SMB SERVICOS DE ENGENHARI - RUA PADRE ANCHIETA, 2348 - BIGORRILHO - CURITIBA-PR            |              | Nº. 000.023.452                          |  |
| EMISSÃO:26/02/2025 - VALOR TOTAL: R\$3.970,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO                               |              | SERIE 2                                  |  |
| DATA DE RECEBIMENTO   | RETIRADO POR | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  |  |
|   |              | SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA |  |



**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. 000.023.452  
SERIE 2  
Folha 1/1

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| CHAVE DE ACESSO  | 4125 0280 0381 9300 0109 5500 2000 0234 5210 0339 5563 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora |  |
| PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO  | 141250063976497 26-02-2025 08:15:40                    |

|   |                                      |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT / |                                      |                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3010059380  | INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 80.038.193/0001-09 |

|  |                    |                 |                    |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                    |                    |                 |                    |
| nome/razão social                                | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO |                    |
| 0022152 SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA | 09.378.748/0001-05 | 26/02/2025      |                    |
| ENDEREÇO   | NÚMERO             | BAIRRO/DISTRITO | CEP                |
| RUA PADRE ANCHIETA                               | 2348               | BIGORRILHO      | 80730-001          |
| MUNICÍPIO  | fone               | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CURITIBA   | (00)0000-0000      | PR              |                    |
|  |                    |                 | HORA DA SAÍDA      |
|  |                    |                 | 08:15              |

|   |
|---|
| <b>FATURA</b>                                   |
| (TRES MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS) * * * * * |
| 28/03/2025 - 3970.00                            |

|                           |                 |                                      |                            |                            |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                      |                            |                            |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 3.970,00                   |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               |
| 0,00                      |                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                       |
|                           |                 |                                      |                            | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |
|                           |                 |                                      |                            | <b>3.970,00</b>            |

|  |                 |       |                           |             |                    |
|--|-----------------|-------|---------------------------|-------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |       |                           |             |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA |       | PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE | UF          | CNPJ/CPF           |
|  | 9-Sem Frete     |       |                           |             |                    |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO       |       | UF                        | CÓDIGO ANTT | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |                 |       |                           |             |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE         | MARCA | NUMERAÇÃO                 | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |
| 8  |                 |       | 0                         | 0,000       | 0,000              |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |        |      |    |        |             |        |             |           |            |           |        |       |
|---------------------------------|---|----------|--------|------|----|--------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| CÓDIGO DO PRODUTO               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                    | NCM/SH   | CSO SN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | % DESC | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI |
| TORPEDOG-12V                    | LAMPADA TORPEDO G 12V   | 85392910 | 0500   | 5405 | UN | 2,000  | 15,00       | 0,00   | 30,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 021319                          | / Marca: LAMP<br>CONDENSADOR                                      | 84159090 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 1.450,00    | 0,00   | 1.450,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| FAROLAUXILIARLED                | / Marca: ACA<br>FAROL AUXILIAR LED                                | 85122011 | 0500   | 5405 | UN | 1,000  | 100,00      | 0,00   | 100,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 002471                          | / Marca: LED<br>COMPRESSOR  | 84143091 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 2.100,00    | 0,00   | 2.100,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| BVG-12V                         | / Marca: ACA<br>BASE DE VIDRO GRANDE 12V                          | 85392110 | 0500   | 5405 | UN | 2,000  | 5,00        | 0,00   | 10,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| DS720004                        | / Marca: LAMP<br>ELETROVENTILADOR                                 | 84145990 | 0500   | 5405 | UN | 1,000  | 280,00      | 0,00   | 280,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
|                                 | / Marca: HDS<br>5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut |          |        |      |    |        |             |        | 3.970,00    |           |            |           |        |       |

|  |  |
|--|--|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):</b> |  |
| Endereço: SALA 2301 ANDA;                        |  |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

|   |  |
|---|--|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>   |  |
| SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CALCULO: 2815,16 VALOR IMPOSTO: 381,61; O.S....: 030991; Veiculo: DAILY35S14 REV AMB; Chassis: 93ZK35B01K8483501; Placa.: BDG-5C64; Cor....: BRANCA; Ano Fabric./Mod: 2018/2019; Pagamento: A PRAZO 30; Vendedor: 0000075 LUIZ LOTH; Valor aprox. Tributos R\$ 1312,10 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:IBPT; Compl. |  |

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ANDREA CRISTINA ARSEGO DALGALLO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 27/02/2025 - DEST. / REM.: SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA - VALOR TOTAL: R\$ 3.760,00 |   | NF-e<br>Nº 000.008.779<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>ANDREA CRISTINA ARSEGO DALGALLO</b><br><br>AV MANOEL RIBAS, 1285 - CENTRO -<br>CEP:84600-000 - UNIAO DA VITORIA - PR<br>TEL: (42)3522-9667 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.008.779</b> fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |    |
|  |   | CHAVE DE ACESSO<br>4125 0200 9127 0400 0130 5500 1000 0087 7916 3460 7436<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA MERC ST</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141250066427541 27/02/2025 16:35:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9020826620             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>00.912.704/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|  |  |                                  |   |
|--|--|----------------------------------|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA</b> |  | CNPJ / CPF<br>09.378.748/0001-05 | DATA DA EMISSÃO<br>27/02/2025                   |
| ENDEREÇO<br><b>R PADRE ANCHIETA, 2348 SALA 2301 ANDAR 23 C</b>         | BAIRRO / DISTRITO<br><b>BIGORRILHO</b> | CEP<br>80730-001                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>27/02/2025              |
| MUNICÍPIO<br><b>CURITIBA</b>   | FONE / FAX<br>(41)3223-4059            | UF<br><b>PR</b>                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>15:49:56 |

**FATURA**

|                        | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| <b>DADOS DA FATURA</b> | 8779   | 4.050,00       | 0,00           | 4.050,00      |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| 001          | 19/03/2025 | 1.012,50 | 002          | 08/04/2025 | 1.012,50 | 003          | 28/04/2025 | 1.012,50 | 004          | 18/05/2025 | 1.012,50 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                |                              |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.760,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                |                              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.760,00      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                  |             |                    |            |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
|                         |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 17447619                | 16 PNEU 225/75R16C 121/120R ALTRUST+ APOLLO - | 40119090 | 060 | 5405 | UNI   | 4,000  | 940,0000       | 3.760,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS RETIDO ANTERIORMENTE P SUBST. TRIB. CONF. CONV. 92/2011 ART 69 ANEXO RICMS/PR<br>BASE DE CALCULO ST = 5339,20<br>ICMS RETIDO = 284,26<br>PAGAMENTO A PRAZO<br>BEI 5H17 125840 OC 4397 BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

|   |              |   |  |
|---|--------------|---|--|
| RECEBEMOS DE COMERCIO DE BATERIAS VARNIER EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>DESTINATÁRIO:0022152 SMB SERVICOS DE ENGENHARI - RUA PADRE ANCHIETA, 2348 - BIGORRILHO - CURITIBA-PR<br>EMIÇÃO:28/02/2025 - VALOR TOTAL: R\$485,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO |              | NF-e<br>Nº. 000.023.475<br>SERIE 2  |  |
| DATA DE RECEBIMENTO   | RETIRADO POR | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA |  |



**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº. 000.023.475  
SERIE 2  
Folha 1/1

|  |  |
|--|--|
| CHAVE DE ACESSO<br>4125 0280 0381 9300 0109 5500 2000 0234 7510 0340 5598  |  |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora |  |
| PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141250068160317 28-02-2025 17:16:39   |  |

|   |                                      |                          |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT / |                                      |                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3010059380  | INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 80.038.193/0001-09 |

|   |                        |                                |                               |
|---|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>   |                        |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>0022152 SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA |                        | CNPJ/CPF<br>09.378.748/0001-05 | DATA DA EMISSÃO<br>28/02/2025 |
| ENDEREÇO<br>RUA PADRE ANCHIETA  | NÚMERO<br>2348         | BAIRRO/DISTRITO<br>BIGORRILHO  | CEP<br>80730-001              |
| MUNICÍPIO<br>CURITIBA   | PHONE<br>(00)0000-0000 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |                        |                                | HORA DA SAÍDA<br>17:16        |

|  |  |
|--|--|
| <b>FATURA</b><br>(QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) * * * * *<br>30/03/2025 - 242.50   29/04/2025 - 242.50 |  |
|--|--|

|                           |                 |                                      |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                      |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 485,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      |                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 485,00              |

|  |         |                                |                           |             |                    |
|--|---------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                |                           |             |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE | UF          | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                      | UF                        | CÓDIGO ANTT | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO                 | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |
| 5  |         |                                | 0                         | 0,000       | 0,000              |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>                   |   |          |        |         |        |             |        |             |           |            |           |        |       |
|---|---|----------|--------|---------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| CÓDIGO DO PRODUTO                                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO              | NCM/SH   | CSO SN | CFOP UN | QUANT. | VALOR UNIT. | % DESC | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI |
| AKX1201-2   | FILTRO DE CABINE<br>/ Marca: WEGA           | 84213990 | 0500   | 5405 PC | 1,000  | 120,00      | 0,00   | 120,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| DS720004  | ELETROVENTILADOR<br>/ Marca: HDS            | 84145990 | 0500   | 5405 UN | 1,000  | 290,00      | 0,00   | 290,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| ETE7731   | CHICOTE<br>/ Marca: ETE                     | 85444200 | 0500   | 5405 UN | 1,000  | 15,00       | 0,00   | 15,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 017071-2  | LIMPA AR CONDICIONADO MADRI<br>/ Marca: SUL | 29161990 | 0500   | 5405 UN | 1,000  | 40,00       | 0,00   | 40,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| DP2.9731  | CHICOTE<br>/ Marca: DPAU                    | 85444200 | 0500   | 5405 PC | 1,000  | 20,00       | 0,00   | 20,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 5405 Venda mercadoria adquirida tere subst tribut |   |          |        |         |        |             |        | 485,00      |           |            |           |        |       |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):  
Fonte:IBPT; Compl. Endereço: SALA 2301

ANDA;

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

|   |  |
|---|--|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>   |  |
| SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CALCULO: 198,30 VALOR IMPOSTO: 26,13; O.S....: 031162; Veiculo: DAILY35S14 REV AM; Chassis: *****91097; PLACA.: BEI-5H17 KM 125845; Cor....: BRANCA; Ano Fabric./Mod: 2020; Pagamento: A PRAZO 30/60; Vendedor: 0000064 VITOR DE SOUZA OLIVEIRA; Valor aprox. Tributos R\$ 160,30 Federal e 0,00 Estadual. |  |

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
|  <b>MUNICIPIO DE PORTO UNIAO</b><br>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e<br>Secretaria Municipal de Finanças | Número do RPS<br>14036                         | Número da nota<br>14012 |
|   | Data da emissão da nota<br>07/02/2025 16:26:35 |                         |
|   | Data do fato gerador<br>07/02/2025 00:00:00    |                         |
|   | Código de verificação<br>LKUKQJ6SP             |                         |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE VEICULOS S/A  
 CPF/CNPJ: 85.131.704/0004-07 Inscrição municipal: 173351  
 Endereço: R Rua XV Novembro Número: 65 Bairro: centro CEP: 89400-000  
 Complemento:  
 Município: Porto União UF: SC  
 E-mail: contabilidade@dirnave.com.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (42) 3521-1111  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA  
 CPF/CNPJ: 09.378.748/0001-05 Inscrição municipal:  
 Endereço: RUA PADRE ANCHIETA Número: 2348 Bairro: CENTRO CEP: 81330-520  
 Complemento: SALA 2301 ANDR 23  
 Município: Curitiba UF: PR  
 E-mail: adm2@smbgestao.com.br Telefone:  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

|  | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS   |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| 3 VELAS REMOVER E INSTALAR<br>MAN COM MUDANCA OLEO<br>Trib Aprox R\$ 75,81 Federal<br>Fonte: IBPT/FECOMERCIO-Valor<br>Liquido da Nota Fiscal - R\$ 420,00<br>Condições de Pagamento: 30<br>DIAS<br>Contato: 176526 - Depto: 04 - Vendedor: 0015-NELSON<br>GROBB<br>O.S.: 021161 - Placa: BEY8A22 - Chassi:<br>9BWDH6BZ5RP013975 - Modelo: VW/VIRTUS MB - KM: 38745 - . | 420,0000       | 1,0000 | 420,0000         | 420,00x3,00 =       | 12,60 |

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 420,00      |         |            |      |             |         |            |      |             |

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                       | COFINS   | INSS     | IR                                | CSLL     | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 420,00</b> |          |          | <b>Valor líquido = R\$ 420,00</b> |          |                  |

**Códigos dos serviços:**

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

**CNAE:**

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 420,00               | 12,60          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Porto União

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 4.072, de 17/12/2012 e Decreto 067 de 31/01/2013.

Situação desta NFS-e: Normal

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17389563951951401297102968157500656180034048551420846>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 56,49 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 19,70 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE VEICULOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.037.088<br>SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <br><b>DIRMAVE</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br>DISTRIBUIDORA RIOMAFRENSE DE VEICULOS SA<br>AVE QUINZE DE NOVEMBRO, 65<br>CENTRO<br>89400000 - PORTO UNIAO - SC<br>Telefone: (42) 3521-1111 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar de<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.037.088<br>Série 002<br>FL 1 / 1 |   |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIA  |   | CHAVE DE ACESSO<br>4225.0285.1317.0400.0407.5500.2000.0370.8810.0176.5260<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>258734132  | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO  | CNPJ<br>85.131.704/0004-07  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>242250048973040 07/02/2025 16:26:08  |

|   |                        |                                |                                     |
|---|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                               |                        | CNPJ/CPF<br>09.378.748/0001-05 | DATA DA EMISSÃO<br>07/02/2025       |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA |                        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>81.330-520                   |
| ENDEREÇO<br>RUA PADRE ANCHIETA 2348 - SALA 2301 ANDR 23       |                        | UF<br>PR                       | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>07/02/2025 |
| MUNICÍPIO<br>CURITIBA   | FONE/FAX<br>9999999999 | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE SAÍDA<br>16:25:45           |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| <b>FATURA</b> |  |  |  |
|               |  |  |  |

|                           |                         |                                   |                                      |  |                                    |                                    |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                         | BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>960,00 | VALOR DO ICMS<br>163,20              | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>961,60 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>1,60                  | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>960,00      |                                    |

|  |            |                                |             |                    |                       |                         |
|--|------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |            | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                    | CNPJ/CPF                |
| RAZÃO SOCIAL<br>P                            |            | MUNICÍPIO                      | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                       |                         |
| ENDEREÇO                                     | QUANTIDADE | ESPÉCIE                        | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>800,530 | PESO LÍQUIDO<br>800,530 |

| COD.PROD.   | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS          | NCM      | CST | CFOP | UN | QUANT. | V. UNITÁRIO | VAL. DESC. | % DESC | V. TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | % ICMS |
|-------------|--------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-------------|------------|--------|----------|---------|--------|--------|
| N0138158    | ANEL                                 | 73261900 | 000 | 5102 | PC | 1      | 17,60       | 0,03       | 0,17   | 17,57    | 17,57   | 2,99   | 17,00  |
| 04E115561T  | FILTRO OLE                           | 84212300 | 000 | 5102 | PC | 1      | 135,80      | 0,23       | 0,17   | 135,57   | 135,57  | 23,05  | 17,00  |
| 2QB201511   | FILTR COMB                           | 84212300 | 000 | 5102 | PC | 1      | 34,92       | 0,06       | 0,17   | 34,86    | 34,86   | 5,93   | 17,00  |
| GS5553R6BRA | OLEO MOTOR MAXI PERF 5W40 508 88 509 | 27101932 | 000 | 5102 | L  | 4      | 70,93       | 0,47       | 0,17   | 283,25   | 283,25  | 48,15  | 17,00  |
| 04E905602F  | VELA                                 | 85111000 | 000 | 5102 | PC | 3      | 149,04      | 0,74       | 0,17   | 446,38   | 446,38  | 75,88  | 17,00  |
| WHT001386   | VEDACAO                              | 40169300 | 000 | 5102 | PC | 1      | 28,81       | 0,05       | 0,17   | 28,76    | 28,76   | 4,89   | 17,00  |
| WHT007498   | ANEL VEDAC                           | 40169300 | 000 | 5102 | PC | 1      | 13,63       | 0,02       | 0,17   | 13,61    | 13,61   | 2,31   | 17,00  |

|                         |                                  |                                  |                        |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>-Trib Aprox R\$ 145,52 Federal e 113,48 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 176526-Depto:04-Vendedor:0015-NELSON<br>GROBB-Romaneio(s):42629,42630,-O.S.:021161-Placa:BEY8A22 -Chassi: 9BWDH6BZ5RP013975-Modelo: BZ42K4-Cor:BRANCA-Ano Fab.:<br>2023-Km: 38745--Cond. Pagto: 30 DIAS - Valor Total do Pagamento R\$ = 1.380,00 referente a Servicos R\$ = 420,00 e Pecas R\$ = 960,00 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|