

| MANUTENÇÃO DE VIATURA - JANEIRO/2025 |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    |                                                                                       |           |               |             |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|-------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| NÚMERO DA OS                         | DATA DE ENTRADA | KM DE ENTRADA | VTR      | PLACA   | CIDADE            | FLUXO      | PROBLEMA APRESENTADO                           | PRESTADOR DE SERVIÇO EMPRESA       | SOLUÇÃO                                                                               | STATUS    | DATA DE SAÍDA | KM DE SAÍDA |
| 311                                  | 04/01/2025      | 145129        | Reserva  | BE08E74 | General Carneiro  | Preventiva | Troca de Pneus                                 | Dalgallo pneus                     | Substituição dos 04 pneus + alinhamento e balanceamento                               | Concluído | 04/01/2025    | 145129      |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Vazamento de óleo motor                        |                                    | Substituição da arrocila de vedação do bujão do carter                                | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Borracha parabrisa solta                       |                                    | Realizado a cola da borracha do parabrisa                                             | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Barulho na direção                             |                                    | Lubrificado borracha de direção                                                       | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Borracha porta do motorista solta              |                                    | Realizado a cola da borracha da porta do motorista                                    | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Farol de neblina quebrado e queimado           |                                    | Substituição do farol                                                                 | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Luz de placa queimada                          |                                    | Substituído luz de placa                                                              | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Luz do salão queimada                          |                                    | Realizada a solda do fio solto da luminaria                                           | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Palhetas ruins                                 |                                    | Substituição das palhetas                                                             | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Entrando água na cabine pelo teto              |                                    | Realizado a vedação                                                                   | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Capo com cola                                  |                                    | Realizado a limpeza do capo                                                           | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Rolamentos                                     |                                    | Substituição dos rolamentos                                                           | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    | Troca de óleo 71                                                                      | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    | Troca filtro lubrificante                                                             | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    | Troca filtro de combustível                                                           | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    | Troca de filtro de ar                                                                 | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    | Troca de filtro de ar condicionado                                                    | Concluído |               |             |
| 224                                  | 11/01/2024      | 206211        | Bravo 61 | BDG5C64 | São Mateus do Sul |            | Óleo e filtros vencidos                        | SMB                                | Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão             | Concluído | 14/01/2025    | 206211      |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Revisar freios                                 |                                    | Verificado correias                                                                   | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    | Verificado regulagem das portas                                                       | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    | Verificado maca                                                                       | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    | Verificado sistema de iluminação                                                      | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    | Verificado sistema sonoro                                                             | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    | Verificado sistema de arrefecimento                                                   | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    | Verificado tensor e polias de correia                                                 | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    | Verificado sistema de suspensão                                                       | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    | Verificado sistema de ar condicionado                                                 | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                | Verificado discos de freio         | Concluído                                                                             |           |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                | Verificado rolamentos de cardan    | Concluído                                                                             |           |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                | Verificado rolamentos dos rodados  | Concluído                                                                             |           |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                | Verificado acesorios do baú        | Concluído                                                                             |           |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                | Verificado óleo da caixa de cambio | Concluído                                                                             |           |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                | Verificado óleo de diferencial     | Concluído                                                                             |           |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            |                                                | Substituição dos 4 pneus           | Concluído                                                                             |           |               |             |
| 312                                  | 14/01/2025      | 145507        | Reserva  | BE08E74 | General Carneiro  | Preventiva | Troca de Pneus                                 | West rodas                         | Substituição disco de freio traseiro + fluido de freio + jogo de pastilhas dianteiras | Concluído | 14/01/2025    | 145507      |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Revisar freios                                 | Mecânica Marjovan                  |                                                                                       |           |               |             |
| 261                                  | 14/01/2025      | 170455        | Bravo 60 | BE18A30 | União da Vitória  | Corretiva  | Vazamento de óleo hidráulico                   | Mecânica Marjovan                  | Realizado solda do radiador direção hidráulica                                        | Concluído | 14/01/2025    | 170455      |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Lâmpadas luz baixa, luz alta e pisca queimadas |                                    | Substituição das lâmpadas                                                             | Concluído |               |             |
| 236                                  | 15/01/2025      | 309580        | Alfa 60  | BE18A31 | União da Vitória  | Corretiva  | Falhas no sistema                              | Varnier                            | Realizado diagnóstico de scanner                                                      | Concluído | 15/01/2025    | 309580      |
| FEVEREIRO                            |                 |               |          |         |                   |            |                                                |                                    |                                                                                       |           |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Corte de ignição                               | SMB                                | Substituição dos fusíveis + fixado caixa de fusíveis                                  | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Paracheque dianteiro solto                     |                                    | Instalado parafusos e reapertados demais parafusos                                    | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Alerta de ABS e EBD traseiro                   |                                    | Substituição do sensor ABS + roda fonica                                              | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Ar condicionado inoperante                     |                                    |                                                                                       | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Perda de água do reservatório                  | Everest                            | Substituição do reservatório + verificado demais itens do sistema de arrefecimento    | Concluído |               |             |
|                                      |                 |               |          |         |                   |            | Limpadores parabrisa ruins                     |                                    | Substituição dos limpadores                                                           | Concluído |               |             |

[illegible]

|     |            |        |          |         |                   |            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |            |        |
|-----|------------|--------|----------|---------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 361 | 06/03/2025 | 20604  | Bravo 65 | TAL6G04 | General Carneiro  | Preventiva | <div><div>Óleo e filtros vencidos</div><div>Freios revisar</div><div>Manutenção de 20.000 km</div></div>                                                                                                          | <div><div>SMB</div></div>                                         | <div>Troca filtro lubrificante<br/>Troca filtro de combustível<br/>Troca de filtro de ar<br/>Troca de filtro de ar condicionado<br/>Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão<br/>Verificado correias<br/>Verificado regulagem de portas<br/>Verificado maca<br/>Verificado sistema de iluminação<br/>Verificado sistema sonoro<br/>Verificado sistema de arrefecimento<br/>Rodizio de pneus<br/>Reset Troca de óleo no painel</div>                                                                                                                                                               | <div>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído</div>                                           | 06/03/2025 | 20608  |
| 365 | 08/03/2025 | 212933 | Bravo 61 | BDG5C64 | São Mateus do Sul | Corretiva  | <div>Piscando luz de óleo no painel<br/>Vazamento de água<br/>Verificar bateria do salão<br/>Verificar regulagem assento motorista<br/>Lâmpada luz de posição queimada<br/>Sirene e strobos com mal contato</div> | <div><div>SMB</div><div>SMB</div><div>Ponta Grossa V8</div></div> | <div>Substituição da perinha de óleo<br/>Substituição da bomba de água<br/>Revisado bateria<br/>Substituição da regulagem do banco<br/>Substituição da lâmpada + lâmpada de freio L/D</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído</div>                                                                                                   | 08/03/2025 | 212937 |
| 367 | 10/03/2025 | 154723 | Alfa 61  | BEO8E74 | São Mateus do Sul | Corretiva  | <div>Correia arrebentada</div>                                                                                                                                                                                    | <div>SMB</div>                                                    | <div>Revisado</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>Concluído</div>                                                                                                                                                                         | 11/03/2025 | 154772 |
| 377 | 20/03/2025 | 213720 | Alfa 61  | BDG5C64 | São Mateus do Sul | Corretiva  | <div>Tubo de retorno da água do radiador quebrado<br/>Palhetas limpadores gastas<br/>Lâmpada de luz de placa queimada<br/>Lâmpada luz alta L/D queimada</div>                                                     | <div>SMB</div>                                                    | <div>Substituição da polia do virabrequim + correiado alternador + correia A/C<br/>Substituição do tubo de retorno da água + mangueira superior<br/>Substituição palhetas dos limpadores<br/>Substituição da lâmpada<br/>Substituição da lâmpada</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído</div>                                                                                                                               | 20/03/2025 | 213727 |
| 11  | 14/03/2025 | 213416 | Bravo 61 | BDG5C64 | São Mateus do Sul | Corretiva  | <div>Pisca dianteiro inoperante</div>                                                                                                                                                                             | <div>SMB</div>                                                    | <div>Substituição 02 pneus Traseiros</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Concluído</div>                                                                                                                                                                         | 14/03/2025 | 213416 |
| 13  | 21/03/2025 | 175999 | Bravo 60 | BEI8A30 | União da Vitória  | Corretiva  | <div>Pneus com desgaste</div>                                                                                                                                                                                     | <div>SMB</div>                                                    | <div>Realizado alinhamento e limpeza</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Concluído</div>                                                                                                                                                                         | 21/03/2025 | 175999 |
| 12  | 21/03/2025 | 213854 | Bravo 61 | BDG5C64 | São Mateus do Sul | Preventiva | <div>ABS revisar (trepidando)<br/>Cubos traseiro vazando óleo<br/>Limpadores parabrisa ruins</div>                                                                                                                | <div>SMB</div>                                                    | <div>Substituição dos limpadores<br/>Troca de óleo<br/>Troca filtro lubrificante<br/>Troca filtro de combustível<br/>Troca de filtro de ar<br/>Troca de filtro de ar condicionado</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído</div>                                                                                                                 | 21/03/2025 | 213854 |
| 343 | 28/03/2025 | 150205 | Bravo 63 | BE89F71 | Bituruna          | Preventiva | <div>Óleo e filtros vencidos</div> <div>Freios revisar</div> <div>Pneus ruins</div> <div>Manutenção 45.000 km</div>                                                                                               | <div><div>SMB</div><div>West rodas</div></div>                    | <div>Substituição das pastilhas dianteiras e traseiras + regulado freio de mão<br/>Substituição dos 04 pneus<br/>Verificado correias<br/>Verificado regulagem de portas<br/>Verificado maca<br/>Verificado sistema de iluminação<br/>Verificado sistema sonoro<br/>Verificado sistema de arrefecimento<br/>Reset Troca de óleo no painel<br/>Verificado tensor e polias de correia<br/>Verificado sistema de suspensão<br/>Verificado sistema de ar condicionado<br/>Verificado discos de freio dianteiro e traseiro<br/>Verificado rolamentos cardan<br/>Verificado rolamentos dos rodados<br/>Verificado acessórios do baú</div> | <div>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído<br/>Concluído</div> | 02/04/2025 | 150232 |
|     |            |        |          |         |                   | Corretiva  | <div>Luz de injeção acesa<br/>Chave geral com defeito</div>                                                                                                                                                       |                                                                   | <div>Felta regeneração do filtro de partículas + apagado falhas<br/>Substituição da chave geral</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Concluído<br/>Concluído</div>                                                                                                                                                           |            |        |

[illegible]

## FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK

SMB  
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

361

DATA DA BAIXA

04/03/25

HORA DA BAIXA

—

KM BAIXA

20.361

DATA DA ENTRADA OFICINA

06/03/25

HORA DA ENTRADA

14:20

KM ENTRADA

20.604

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA



CORRETIVA



SINISTRO



DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM



GUINCHO/REBOQUE



NOME DO PRESTADOR

CONDUTOR/APOIO

João / Kenan

PLACA

TALGG04

PREFIXO

Bras 65

BASE/MUNICÍPIO

General Carneiro

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

☒ 20.000 Km.

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras



Verificação sistema de iluminação



Troca de Óleo

Verificação de correias



Verificação de sistema sonoro



Troca Filtro Lubrificante

Regulagem freio estacionário



Verificação de sistema de arrefecimento



Troca de Filtro de Combustível

Verificação regulagem de portas



Rodizio de pneus



Troca de Filtro de Ar

Verificação maca escamoteável



REPT mais óleo



Troca de Filtro de Ar Condicionado



PREVENTIVA 30000KM



Verificação de tensor e polias de correia



Verificação de rolamentos cardan



Substituição de óleo de caixa de câmbio

Verificação sistema de suspensão



Verificação de rolamentos dos rodados



Substituição de óleo de diferencial

Verificação sistema de ar condicionado



Verificação de acessórios do baú



Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro



Substituição de pneus



**INFORMAÇÕES GERAIS:** Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

1- Revisão de 20.000 Km.  
 2- Colar Inox do Apoio do Baú que corre a roda.  
 3- Filtros Revisar

NOME E ASSINATURA

Leandro A. Ferreira  
 Condutor Socorrista  
 CNH 03226140650  
 RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

DATA

06/03/25



## EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

## DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

1- Realizado Revisão 20.000 na Concessionária Renault.  
 2- Fixado Alavanca INOX DO ASSOALHO ONDE CORRE A MOLA.  
 3- D Lubrificação Pastilhas, Parafusos e Transmis 2 anos + Recombos  
 fôdo de mão.

## LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO                       | QUANTIDADE | ESTOQUE | COMPRAR | STATUS |
|------|---------------------------------|------------|---------|---------|--------|
| 1    | PASTILHAS DIÁFANAS (1000)       | 01         |         |         |        |
| 2    | " " INK, KITS (11)              | 01         |         |         |        |
| 3    |                                 |            |         |         |        |
| 4    | SILICONE TRANSPARENTE (INCOXOL) | 01         |         |         |        |
| 5    | PARAFUSOS AUTOBRANTES           | 08         |         |         |        |
| 6    |                                 |            |         |         |        |
| 7    |                                 |            |         |         |        |
| 8    |                                 |            |         |         |        |
| 9    |                                 |            |         |         |        |
| 10   |                                 |            |         |         |        |
| 11   |                                 |            |         |         |        |
| 12   |                                 |            |         |         |        |
| 13   |                                 |            |         |         |        |
| 14   |                                 |            |         |         |        |
| 15   |                                 |            |         |         |        |
| 16   |                                 |            |         |         |        |
| 17   |                                 |            |         |         |        |
| 18   |                                 |            |         |         |        |
| 19   |                                 |            |         |         |        |
| 20   |                                 |            |         |         |        |
| 21   |                                 |            |         |         |        |
| 22   |                                 |            |         |         |        |
| 23   |                                 |            |         |         |        |
| 24   |                                 |            |         |         |        |
| 25   |                                 |            |         |         |        |

NOME E ASSINATURA

*gabriel / Luis*  
 MECÂNICO RESPONSÁVEL

06/03/25

DATA

## CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☒ SIM☐ NÃO

NOME OFICINA

SMB/ Renault

MOTIVO:

Revisão 20.000

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☒ SIM☐ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

Rnan

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

-

MÉDICO INTERVENIONISTA

-

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Vtr Encomendada p/ Concessionária p/ Revisão 20.000km.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

06/03/25

HORA DE CONCLUSÃO

16:30

KM DE CONCLUSÃO

20.608

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

HORA DE RETORNO

-

KM DE RETORNO

20.613

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA



## FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK

SMB  
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

365

DATA DA BAIXA

07/03/25

HORA DA BAIXA

KM BAIXA

212933

DATA DA ENTRADA OFICINA

08/03/25

HORA DA ENTRADA

KM ENTRADA

212933

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

☐

CORRETIVA

☒

SINISTRO

☐

DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

☐

GUINCHO/REBOQUE

☒

NOME DO PRESTADOR

Mauricio Guimaraes

CONDUTOR/APOIO

Ronan

PLACA

BDG SC 64

PREFIXO

Bras 61

BASE/MUNICÍPIO

Sob Mateus do Sul

## ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

☐

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

☐

Verificação sistema de iluminação

☐

Troca de Óleo

☐

Verificação de correias

☐

Verificação de sistema sonoro

☐

Troca Filtro Lubrificante

☐

Regulagem freio estacionamento

☐

Verificação de sistema de arrefecimento

☐

Troca de Filtro de Combustível

☐

Verificação regulagem de portas

☐

Rodizio de pneus

☐

Troca de Filtro de Ar

☐

Verificação maca escamoteável

☐

Troca de Filtro de Ar Condicionado

☐

PREVENTIVA 30000KM

☐

Verificação de tensor e polias de correia

☐

Verificação de rolamentos cardan

☐

Substituição de óleo de caixa de câmbio

☐

Verificação sistema de suspensão

☐

Verificação de rolamentos dos rodados

☐

Substituição de óleo de diferencial

☐

Verificação sistema de ar condicionado

☐

Verificação de acessórios do baú

☐

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

☐

Substituição de pneus

☐

**INFORMAÇÕES GERAIS:** Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

1 - Piscando Luz de Óleo no Painel.

NOME E ASSINATURA

Leandro A. Ferreira  
Condutor/Apoio  
CPF: 03726140550  
RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

DATA

08/03/25



## EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

## DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

Substituido perinha de Oleo

## LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO         | QUANTIDADE | ESTOQUE | COMPRAR | STATUS |
|------|-------------------|------------|---------|---------|--------|
| 1    | Perinha de Oleo ( | 01         |         |         |        |
| 2    |                   |            |         |         |        |
| 3    |                   |            |         |         |        |
| 4    |                   |            |         |         |        |
| 5    |                   |            |         |         |        |
| 6    |                   |            |         |         |        |
| 7    |                   |            |         |         |        |
| 8    |                   |            |         |         |        |
| 9    |                   |            |         |         |        |
| 10   |                   |            |         |         |        |
| 11   |                   |            |         |         |        |
| 12   |                   |            |         |         |        |
| 13   |                   |            |         |         |        |
| 14   |                   |            |         |         |        |
| 15   |                   |            |         |         |        |
| 16   |                   |            |         |         |        |
| 17   |                   |            |         |         |        |
| 18   |                   |            |         |         |        |
| 19   |                   |            |         |         |        |
| 20   |                   |            |         |         |        |
| 21   |                   |            |         |         |        |
| 22   |                   |            |         |         |        |
| 23   |                   |            |         |         |        |
| 24   |                   |            |         |         |        |
| 25   |                   |            |         |         |        |

NOME E ASSINATURA



MECÂNICO RESPONSÁVEL

08/03/25

DATA

## CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☒ SIM☐ NÃO

NOME OFICINA

SMB

MOTIVO:

Infecção luz de obra no prédio.

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☒ SIM☐ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

JTR Removido Lira Guencho da Moura.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

08/03/25

HORA DE CONCLUSÃO

14:16

KM DE CONCLUSÃO

212937

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

09/03/25

HORA DE RETORNO

—

KM DE RETORNO

212937

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA



## FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB  
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

367

DATA DA BAIXA

09/03/25

HORA DA BAIXA

—

KM BAIXA

154723

DATA DA ENTRADA OFICINA

10/03/25

HORA DA ENTRADA

—

KM ENTRADA

154723

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

☐

CORRETIVA

☒

SINISTRO

☐

DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

☐

GUINCHO/REBOQUE

☒

NOME DO PRESTADOR

Mauricio Guindos

CONDUTOR/APOIO

Paulo Passim

PLACA

BE08E74

PREFIXO

Alfa 04

BASE/MUNICÍPIO

São Mateus do Sul

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

☐

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

☐

Verificação sistema de iluminação

☐

Troca de Óleo

☐

Verificação de correias

☐

Verificação de sistema sonoro

☐

Troca Filtro Lubrificante

☐

Regulagem freio estacionamento

☐

Verificação de sistema de arrefecimento

☐

Troca de Filtro de Combustível

☐

Verificação regulagem de portas

☐

Rodizio de pneus

☐

Troca de Filtro de Ar

☐

Verificação maca escamoteável

☐

Troca de Filtro de Ar Condicionado

☐

PREVENTIVA 30000KM

☐

Verificação de tensor e polias de correia

☐

Verificação de rolamentos cardan

☐

Substituição de óleo de caixa de câmbio

☐

Verificação sistema de suspensão

☐

Verificação de rolamentos dos rodados

☐

Substituição de óleo de diferencial

☐

Verificação sistema de ar condicionado

☐

Verificação de acessórios do baú

☐

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

☐

Substituição de pneus

☐

**INFORMAÇÕES GERAIS:** Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

- 1- Vazamento de Água
- 2- Verificar Bateria Solos da JTR
- 3- Verificar Regulagem assento motorista.
- 4- Lâmpada 12 Luz
- 5- Verificar Sirene e Strobo c/ Mal Contato.
- 6- Reclamar freio

NOME E ASSINATURA

Leandro Ferreira  
Condutor Socorrista  
CNH 03726140650  
RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

10/03/25

DATA

## EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

## DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- 1- D Substituir a Bomba de Água, testado VTR Fica OK Sem  
Vazamentos
- 2- D Revisão Bateria na Ponta Carga V8. Baterias está OK
- 3- D Substituir o cabeçote do Banco do motorista.
- 1- D Substituir lâmpada neia 2x2 direita Lsa. + lâmpadas  
de freio lado direito.
- 5- D Revisão OK
- 6- Verificação freios tudo OK

## LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO           | QUANTIDADE | ESTOQUE | COMPRAR | STATUS |
|------|---------------------|------------|---------|---------|--------|
| 1    | Bomba de Água       | 01         |         |         |        |
| 2    | Junta Bomba de Água | 01         |         |         |        |
| 3    | Lâmpada T10         | 01         |         |         |        |
| 4    | Lâmpada 2 polos     | 01         |         |         |        |
| 5    |                     |            |         |         |        |
| 6    |                     |            |         |         |        |
| 7    |                     |            |         |         |        |
| 8    |                     |            |         |         |        |
| 9    |                     |            |         |         |        |
| 10   |                     |            |         |         |        |
| 11   |                     |            |         |         |        |
| 12   |                     |            |         |         |        |
| 13   |                     |            |         |         |        |
| 14   |                     |            |         |         |        |
| 15   |                     |            |         |         |        |
| 16   |                     |            |         |         |        |
| 17   |                     |            |         |         |        |
| 18   |                     |            |         |         |        |
| 19   |                     |            |         |         |        |
| 20   |                     |            |         |         |        |
| 21   |                     |            |         |         |        |
| 22   |                     |            |         |         |        |
| 23   |                     |            |         |         |        |
| 24   |                     |            |         |         |        |
| 25   |                     |            |         |         |        |

NOME E ASSINATURA



MECÂNICO RESPONSÁVEL

11/03/25

DATA



## CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☒ SIM☐ NÃO

NOME OFICINA

SMB

MOTIVO:

Manutenção

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☒ SIM☐ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

Paulo

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

JTR Transportadora de São Mateus do Sul R/ Ponte Grossa  
Via Guiné da Moura.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

11/03/25

HORA DE CONCLUSÃO

17:30

KM DE CONCLUSÃO

154772

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

13/03/25

HORA DE RETORNO

—

KM DE RETORNO

154772

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

# FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB 10  
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

DATA DA BAIXA

HORA DA BAIXA

KM BAIXA

377

DATA DA ENTRADA OFICINA

HORA DA ENTRADA

KM ENTRADA

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

CORRETIVA

SINISTRO

DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

GUINCHO/REBOQUE

NOME DO PRESTADOR

CONDUTOR/APOIO

PLACA

PREFIXO

BASE/MUNICÍPIO

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

Verificação de correias

Regulagem freio estacionamento

Verificação regulagem de portas

Verificação maca escamoteável

Verificação sistema de iluminação

Verificação de sistema sonoro

Verificação de sistema de arrefecimento

Rodizio de pneus

Troca de Óleo

Troca Filtro Lubrificante

Troca de Filtro de Combustível

Troca de Filtro de Ar

Troca de Filtro de Ar Condicionado

PREVENTIVA 30000KM

Verificação de tensor e polias de correia

Verificação sistema de suspensão

Verificação sistema de ar condicionado

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

Verificação de rolamentos cardan

Verificação de rolamentos dos rodados

Verificação de acessórios do baú

Substituição de pneus

PREVENTIVA 45000KM

Substituição de óleo de caixa de câmbio

Substituição de óleo de diferencial

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

- 1- FIK C/ Pare de Torção Arreventada.
- 2- TUBO DE RETORNO DA ÁGUA DO RADIADOR CENTRALIZADO PESSO COM CUBA PLÁSTICA.
- 3- PAINELAS DO QUINHOALAS LANTAS.
- 4- LÂMPADA LUZ BRANCA CENTRALIZADA.

NOME E ASSINATURA

Leandro A. Ferreira  
condutor-gerente  
CNH 016740630  
RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

DATA



## EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

## DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- 1- POLIA DO VIRABREUIM Com defeito, Foi substituido pela do Virabreim + Correia do Motor + Correia A/C. Testado e na rua ficou OK.
- 2- Substituiu tubo de retorno de água do radiator + manometria de água superior.
- 3- Substituiu VALVULAS DO 3 LINHAS.
- 4- Substituiu LÂMINA DA PLACA. No comando.

## LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO                   | QUANTIDADE | ESTOQUE | COMPRAR | STATUS |
|------|-----------------------------|------------|---------|---------|--------|
| 1    | POLIA VIRABREUIM            | 01         |         |         |        |
| 2    | Correia Motor               | 01         |         |         |        |
| 3    | " A/C                       | 01         |         |         |        |
| 4    | Tubo Retorno Água Radiador. | 01         |         |         |        |
| 5    | Lâmina Torção.              | 01         |         |         |        |
| 6    | VALVULA 3 Linhas 12mm.      | 02         |         |         |        |
| 7    |                             |            |         |         |        |
| 8    |                             |            |         |         |        |
| 9    |                             |            |         |         |        |
| 10   |                             |            |         |         |        |
| 11   |                             |            |         |         |        |
| 12   |                             |            |         |         |        |
| 13   |                             |            |         |         |        |
| 14   |                             |            |         |         |        |
| 15   |                             |            |         |         |        |
| 16   |                             |            |         |         |        |
| 17   |                             |            |         |         |        |
| 18   |                             |            |         |         |        |
| 19   |                             |            |         |         |        |
| 20   |                             |            |         |         |        |
| 21   |                             |            |         |         |        |
| 22   |                             |            |         |         |        |
| 23   |                             |            |         |         |        |
| 24   |                             |            |         |         |        |
| 25   |                             |            |         |         |        |

NOME E ASSINATURA

*Roberto Luis*

MECÂNICO RESPONSÁVEL

20/03/25

DATA



## CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☒ SIM☐ NÃO

NOME OFICINA

SMB.

MOTIVO:

manutenção

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☒ SIM☐ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

I —

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

I —

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

?

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Foi transportada Lia Euimdo do Mause devido  
Alta 01 não estar em Antigos de Poder devido  
a Arredondado a Breia.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

20/03/25

HORA DE CONCLUSÃO

18:40

KM DE CONCLUSÃO

213728

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

21/03/25

HORA DE RETORNO

—

KM DE RETORNO

213728

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

OK

13

## FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB  
SISTEMA DE MANUTENÇÃO

|                      |                                                             |                                               |                                   |                     |                  |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| CONTROLE Q.S.N.º     | DATA DA BAIXA                                               | 14/03/25                                      | HORA DA BAIXA                     | 12:13:46,00         | KM BAIXA         | 213416 |
| 033                  | DATA DA ENTRADA OFICINA                                     |                                               | HORA DA ENTRADA                   | 11:00               | KM ENTRADA       | 213416 |
| TIPO DE MANUTENÇÃO   | PREVENTIVA <input type="checkbox"/>                         | CORRETIVA <input checked="" type="checkbox"/> | SINISTRO <input type="checkbox"/> | DATA DO SINISTRO    |                  |        |
| CONDIÇÕES DE RODAGEM | EM CONDIÇÕES DE RODAGEM <input checked="" type="checkbox"/> | GUINCHO/REBOQUE <input type="checkbox"/>      | NOME DO PRESTADOR                 | Assist. Frota Renan |                  |        |
| CONDUCTOR/APOIO      | Ilobina (planta) - Renan (Frota)                            |                                               |                                   |                     |                  |        |
| PLACA                | B.54-SC64                                                   | PREFIXO                                       | USB-6J                            | BASE/MUNICÍPIO      | S. Mateus do Sul |        |

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

|                                                   |                                                  |                                         |                                             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| PREVENTIVA 15000KM <input type="checkbox"/>       | Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras | Verificação sistema de iluminação       | Troca de Óleo                               |
| Verificação de amortecedores                      | Verificação de sistema sonoro                    | Troca Filtro Lubrificante               |                                             |
| Regulagem freio estacionamento                    | Verificação de sistema de arrefecimento          | Troca de Filtro de Combustível          |                                             |
| Verificação regulagem de portas                   | Rodizio de pneus                                 | Troca de Filtro de Ar                   |                                             |
| Verificação mala escamoteável                     |                                                  | Troca de Filtro de Ar Condicionado      |                                             |
| PREVENTIVA 30000KM <input type="checkbox"/>       | Verificação de tensor e polias de correia        | Verificação de rolamentos cardan        | PREVENTIVA 45000KM <input type="checkbox"/> |
| Verificação sistema de suspensão                  | Verificação de rolamentos dos rodados            | Substituição de óleo de caixa de câmbio |                                             |
| Verificação sistema de ar condicionado            | Verificação de acessórios do baú                 | Substituição de óleo de diferencial     |                                             |
| Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro | Substituição de pneus                            |                                         |                                             |

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

## DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

01 - Lampada luz alta dan. queimada

NOME E ASSINATURA

Renan Malinowski  
Socorrista/CVE  
CNH: 037.075.762-99

14/03/25

05-033

14

## FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB

## EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

## DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

01- Queimação de lâmpada queimada

## LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO  | QUANTIDADE | ESTOQUE | COMPRAR | STATUS |
|------|------------|------------|---------|---------|--------|
| 1    | Lâmpada H7 | 03         | 1       |         |        |
| 2    |            |            |         |         |        |
| 3    |            |            |         |         |        |
| 4    |            |            |         |         |        |
| 5    |            |            |         |         |        |
| 6    |            |            |         |         |        |
| 7    |            |            |         |         |        |
| 8    |            |            |         |         |        |
| 9    |            |            |         |         |        |
| 10   |            |            |         |         |        |
| 11   |            |            |         |         |        |
| 12   |            |            |         |         |        |
| 13   |            |            |         |         |        |
| 14   |            |            |         |         |        |
| 15   |            |            |         |         |        |
| 16   |            |            |         |         |        |
| 17   |            |            |         |         |        |
| 18   |            |            |         |         |        |
| 19   |            |            |         |         |        |
| 20   |            |            |         |         |        |
| 21   |            |            |         |         |        |
| 22   |            |            |         |         |        |
| 23   |            |            |         |         |        |
| 24   |            |            |         |         |        |
| 25   |            |            |         |         |        |

NOME E ASSINATURA

Renan Malinowski  
Sócio/ista/CVE  
CNH: 037.075 762-99



## FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB  
SISTEMA DE MANEJO DE BOMBA

## CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☐ SIM☒ NÃO

HOMENAGEM

MOTIVO

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☐ SIM☒ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUZIR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

olhos realizados durante a inspeção normal utilizada para  
do estoque, sem necessidade de inspeção da unidade

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

14/03/25

HORA DE CONCLUSÃO

11:15

KM DE CONCLUSÃO

213416

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

14/03/25

HORA DE RETORNO

11:15

KM DE RETORNO

213416

NOME E ASSINATURA



RESPONSÁVEL PELA  
Renan Marinho  
Socorrista/CVE  
CNH: 037.075.762-99

14/03/25

DATA

# FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK

SMB

16

|                         |                          |                                     |                          |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| CONTROLE O.S. N°        | DATA DA BAIXA            | HORA DA BAIXA                       | KM BAIXA                 |
| 013                     | 21/03/25                 | 20:33                               | 375999                   |
| DATA DA ENTRADA OFICINA | HORA DA ENTRADA          | KM ENTRADA                          |                          |
|                         |                          |                                     | 175.999                  |
| TIPO DE MANUTENÇÃO      | PREVENTIVA               | CORRETIVA                           | SINISTRO                 |
|                         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONDIÇÕES DE RODAGEM    | EM CONDIÇÕES DE RODAGEM  | GUINCHO/RETROQUE                    | NOME DO PRESTADOR        |
|                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Assist. Frota            |
| CONDUTOR/APOIO          | Camillo (Pianista)       |                                     |                          |
| PLACA                   | PREFIXO                  | BASE/MUNICÍPIO                      |                          |
| Bel-8A30                | USB-60                   | W. da Vitória                       |                          |

## ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

|                                                   |                          |                                         |                          |                                         |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| PREVENTIVA 15000KM                                | <input type="checkbox"/> |                                         |                          |                                         |                          |
| Substituição de pastilhas de freio e traveseiras  | <input type="checkbox"/> | Verificação sistema de iluminação       | <input type="checkbox"/> | Troca de Óleo                           | <input type="checkbox"/> |
| Verificação de correias                           | <input type="checkbox"/> | Verificação de sistema sonoro           | <input type="checkbox"/> | Troca Filtro Lubrificante               | <input type="checkbox"/> |
| Regulagem freio estacionamento                    | <input type="checkbox"/> | Verificação de sistema de arrefecimento | <input type="checkbox"/> | Troca de Filtro de Combustível          | <input type="checkbox"/> |
| Verificação regulagem de portas                   | <input type="checkbox"/> | Rodizio de pneus                        | <input type="checkbox"/> | Troca de Filtro de Ar                   | <input type="checkbox"/> |
| Verificação maca escamoteável                     | <input type="checkbox"/> |                                         | <input type="checkbox"/> | Troca de Filtro de Ar Condicionado      | <input type="checkbox"/> |
| PREVENTIVA 30000KM                                | <input type="checkbox"/> |                                         |                          |                                         |                          |
| Verificação de tensor e pás de correia            | <input type="checkbox"/> | Verificação de rolamentos cardan        | <input type="checkbox"/> | PREVENTIVA 45000KM                      | <input type="checkbox"/> |
| Verificação sistema de suspensão                  | <input type="checkbox"/> | Verificação de rolamentos dos rodados   | <input type="checkbox"/> | Substituição de óleo de caixa de câmbio | <input type="checkbox"/> |
| Verificação sistema de ar condicionado            | <input type="checkbox"/> | Verificação de acessórios do baú        | <input type="checkbox"/> | Substituição de óleo de diferencial     | <input type="checkbox"/> |
| Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro | <input type="checkbox"/> | Substituição de pneus                   | <input type="checkbox"/> |                                         |                          |

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

## DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

01- Disco Dianteiro direito Inoperante

NOME E ASSINATURA

Renan Malinowski  
Socorrista/CVE  
CNH: 837.075.762-99

21/03/25


## DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

01. Pneu diante. Dir. quebrado

## LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO             | QUANTIDADE | ESTOQUE | COMPRAR | STATUS |
|------|-----------------------|------------|---------|---------|--------|
| 1    | Lampada Bulbo Redondo | 01         | 2       |         |        |
| 2    |                       |            |         |         |        |
| 3    |                       |            |         |         |        |
| 4    |                       |            |         |         |        |
| 5    |                       |            |         |         |        |
| 6    |                       |            |         |         |        |
| 7    |                       |            |         |         |        |
| 8    |                       |            |         |         |        |
| 9    |                       |            |         |         |        |
| 10   |                       |            |         |         |        |
| 11   |                       |            |         |         |        |
| 12   |                       |            |         |         |        |
| 13   |                       |            |         |         |        |
| 14   |                       |            |         |         |        |
| 15   |                       |            |         |         |        |
| 16   |                       |            |         |         |        |
| 17   |                       |            |         |         |        |
| 18   |                       |            |         |         |        |
| 19   |                       |            |         |         |        |
| 20   |                       |            |         |         |        |
| 21   |                       |            |         |         |        |
| 22   |                       |            |         |         |        |
| 23   |                       |            |         |         |        |
| 24   |                       |            |         |         |        |
| 25   |                       |            |         |         |        |

NOME E ASSINATURA

  
Renan Malinowski  
Socorrista/CVE  
CNH: 037.075.762-99

21/03/20



## FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

## CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☐

SIM

☒

NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☐

SIM

☒

NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

01. Serviço Realizado na Base, com peças do estoque e de verificação da Base da unidade

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

21/03/25

HORA DE CONCLUSÃO

20:45

KM DE CONCLUSÃO

175999

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

21/03/25

HORA DE RETORNO

20:45

KM DE RETORNO

175999

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL PELA

Renan Mallinowski  
Socorrista/CVE  
CNH: 037.075.762-99

DATA

21/03/25

# FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB  
SISTEMA DE MANUTENÇÃO

19

CONTROLE O.S. N°

012

DATA DA BAIXA

28/03/25

HORA DA BAIXA

13:30

KM BAIXA

213850

DATA DA ENTRADA OFICINA

21/03/25

HORA DA ENTRADA

13:38

KM ENTRADA

213854

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

☐

CORRETIVA

☒

SERVIÇO

☐

DATA DO SERVIÇO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

☒

CURSO/RETROQUE

☐

NOME DO PRESTADOR

J.M. Pires

CONDUTOR/APOIO

IRINEU (PIANEIRO)

PLACA

BNG-5064

PRÉFIO

USB-01

BASE/MUNICÍPIO

S. Mateus do Sul

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

☐

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

☐  
☐  
☐  
☐  
☐

Verificação sistema de iluminação

Verificação do sistema sonoro

Verificação do sistema de aquecimento

Rodizio de pneus

☐  
☐  
☐  
☐  
☐

Troca de Óleo

Troca Filtro Lubrificante

Troca de Filtro de Combustível

Troca de Filtro de Ar

Troca de Filtro de Ar Condicionado

☐  
☐  
☐  
☐  
☐

PREVENTIVA 30000KM

☐

Verificação de tensões e polias de correia

☐  
☐  
☐  
☐

Verificação de rolamentos cardan

Verificação de rolamentos dos rodados

Verificação de acessórios do baú

Substituição de pneus

☐  
☐  
☐  
☐

PREVENTIVA 45000KM

☐

Substituição de óleo de caixa de câmbio

Substituição de óleo de diferencial

☐  
☐

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS \*

01- troca de 02 pneus (traseiros)

NOME E ASSINATURA

Renan Malinowski  
Socorrista/CVE  
CNH: 037.075.762-99

21/03/25

## FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB  
SISTEMA DE MANUTENÇÃO

EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

ol. troca dos pneus traseiros p/ RUMMA PAR IGUAL

LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO                   | QUANTIDADE | ESTOQUE | COMPRAR | STATUS |
|------|-----------------------------|------------|---------|---------|--------|
| 1    | Pneus Gntire-b1 225/75 R 16 | 02         | 2       |         |        |
| 2    |                             |            |         |         |        |
| 3    |                             |            |         |         |        |
| 4    |                             |            |         |         |        |
| 5    |                             |            |         |         |        |
| 6    |                             |            |         |         |        |
| 7    |                             |            |         |         |        |
| 8    |                             |            |         |         |        |
| 9    |                             |            |         |         |        |
| 10   |                             |            |         |         |        |
| 11   |                             |            |         |         |        |
| 12   |                             |            |         |         |        |
| 13   |                             |            |         |         |        |
| 14   |                             |            |         |         |        |
| 15   |                             |            |         |         |        |
| 16   |                             |            |         |         |        |
| 17   |                             |            |         |         |        |
| 18   |                             |            |         |         |        |
| 19   |                             |            |         |         |        |
| 20   |                             |            |         |         |        |
| 21   |                             |            |         |         |        |
| 22   |                             |            |         |         |        |
| 23   |                             |            |         |         |        |
| 24   |                             |            |         |         |        |
| 25   |                             |            |         |         |        |

NOME E ASSINATURA

Renap Malinowski  
Socorrista/CVE  
CNH: 037.075.762-99

21/03/25



## FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB  
SISTEMA DE MANUTENÇÃO

## CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☐ SIM☒ NÃO

NOME OFICINA

MOTIVO:

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☐ SIM☒ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF. / ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

ol- Previsão enviada pelo base da manutenção

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

21/03/25

HORA DE CONCLUSÃO

14:18

KM DE CONCLUSÃO

213854

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

21/03/25

HORA DE RETORNO

14:20

KM DE RETORNO

213854

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

Renan Malinowski  
Socorrista/CVE  
CNH: 037.075.762-99

21/03/25

DATA

## FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB  
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

343

DATA DA BAIXA

28/03/25

HORA DA BAIXA

—

KM BAIXA

DATA DA ENTRADA OFICINA

28/03/25

HORA DA ENTRADA

12:30

KM ENTRADA

150.205

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

☐

CORRETIVA

☒

SINISTRO

☐

DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

☒

GUINCHO/REBOQUE

☐

NOME DO PRESTADOR

CONDUTOR/APOIO

Fomen.

PLACA

BEB9F71

PREFIXO

BRAVO 63

BASE/MUNICÍPIO

BITURUNA

## ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

☒

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

☒

Verificação de correias

☒

Regulagem freio estacionamento

☒

Verificação regulagem de portas

☒

Verificação maca escamoteável

☒

Verificação sistema de iluminação

☒

Verificação de sistema sonoro

☒

Verificação de sistema de arrefecimento

☒

Rodizio de pneus

☐

RESET. TROCA ÓLEO

☒

Troca de Óleo

☒

Troca Filtro Lubrificante

☒

Troca de Filtro de Combustível

☒

Troca de Filtro de Ar

☒

Troca de Filtro de Ar Condicionado (NOVO)

☐

PREVENTIVA 30000KM

☒

Verificação de tensor e polias de correia

☒

Verificação sistema de suspensão

☒

Verificação sistema de ar condicionado

☒

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

☒

Verificação de rolamentos cardan

☒

Verificação de rolamentos dos rodados

☒

Verificação de acessórios do baú

☒

Substituição de pneus

☒

PREVENTIVA 45000KM

☒

Substituição de óleo de caixa de câmbio

☐

Substituição de óleo de diferencial

☐

INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

- 1- > REVISÃO 45.000 km.
- 2- > PNEUS REVISAR (BAIXO E FALTO DE MÃO NÃO SEGURA.)
- 3- > TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR + FILTRO ALC.
- 4- > ABS REVISAR (TREPIDANDO AOS 50 km/h).
- 5- > LUMINARES TRASEIROS VALENDO ÓLEO.
- 6- > LUMINARES PASTELARIA TRASEIRA (RUINS).
- 7- > Pneus Ruim

NOME E ASSINATURA

Leandro A. Ferreira  
Condutor/Responsável  
CNPJ 03.126.140650  
RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

DATA

28/03/25



## EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

## DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- 1- REALIZADO REVISÃO 45.000km COM PLEIA.
- 2- SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO E TRASEIRAS 2 LADOS + DISCOS DE FREIO TRASEIRAS 2 LADOS + ROLOMEIRO DE FREIOS 2 LADOS TRASEIRAS + REAJUSTAR FLETO DE MÃO.
- 3- TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR + FILTRO A/C.
- 4- POLIA E SENSOR TRASEIROS DESALINHADOS, FOI REAJUSTAR E ALINHAR E REAJUSTAR LINHA.
- 5- SUBSTITUIR ROLOMEIROS TRASEIROS 2 LADOS.
- 6- SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO.
- 7- SUBSTITUIDO PNEUS NA WOT PNEUS.

## LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO                           | QUANTIDADE | ESTOQUE | COMPRAR | STATUS |
|------|-------------------------------------|------------|---------|---------|--------|
| 1    | LÍNGUA DO MOTOR                     | 01         |         |         |        |
| 2    | FILTRO AR MOTOR                     | 01         |         |         |        |
| 3    | " ÓLEO "                            | 01         |         |         |        |
| 4    | " COMBUSTÍVEL "                     | 01         |         |         |        |
| 5    | " A/C "                             | 01         |         |         |        |
| 6    | PASTILHAS DE FREIO (1060)           | 01         |         |         |        |
| 7    | " TRASEIRAS (1060)                  | 01         |         |         |        |
| 8    | DISCOS DE FREIO (1 PAR)             | 01         |         |         |        |
| 9    | ROLOMEIROS DE RODA TRASEIROS (1060) | 01         |         |         |        |
| 10   | ROLOMEIROS DE RODA TRASEIROS (PAR)  | 01         |         |         |        |
| 11   | PASTILHAS DE FREIO (PAR)            | 01         |         |         |        |
| 12   |                                     |            |         |         |        |
| 13   |                                     |            |         |         |        |
| 14   |                                     |            |         |         |        |
| 15   |                                     |            |         |         |        |
| 16   |                                     |            |         |         |        |
| 17   |                                     |            |         |         |        |
| 18   |                                     |            |         |         |        |
| 19   |                                     |            |         |         |        |
| 20   |                                     |            |         |         |        |
| 21   |                                     |            |         |         |        |
| 22   |                                     |            |         |         |        |
| 23   |                                     |            |         |         |        |
| 24   |                                     |            |         |         |        |
| 25   |                                     |            |         |         |        |

NOME E ASSINATURA



MECÂNICO RESPONSÁVEL

01/04/25.

DATA



## FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

## CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?



SIM



NÃO

NOME OFICINA

SMB

MOTIVO:

Revisão 45.000km

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?



SIM



NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Substituído 09 Pneus + Alinhamento + Balanceamento na Nor Pneus.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

02/04/2025

HORA DE CONCLUSÃO

09:38

KM DE CONCLUSÃO

150232

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

02/04/25.

HORA DE RETORNO

—

KM DE RETORNO

150520

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

## FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

OK

SMB 28  
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

384

DATA DA BAIXA

27/03/25

HORA DA BAIXA

—

KM BAIXA

143800

DATA DA ENTRADA OFICINA

27/03/25

HORA DA ENTRADA

—

KM ENTRADA

143800

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

☐

CORRETIVA

☒

SINISTRO

☐

DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM

☒

GUINCHO/REBOQUE

☐

NOME DO PRESTADOR

CONDUTOR/APOIO

Marcelo M R W

PLACA

SE69J32

PREFIXO

Rosa

BASE/MUNICÍPIO

Rosa

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

☐

Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras

☐

Verificação de correias

☐

Regulagem freio estacionário

☐

Verificação regulagem de portas

☐

Verificação maca escamoteável

☐

Verificação sistema de iluminação

☐

Verificação de sistema sonoro

☐

Verificação de sistema de arrefecimento

☐

Rodizio de pneus

☐

Troca de Óleo

☐

Troca Filtro Lubrificante

☐

Troca de Filtro de Combustível

☐

Troca de Filtro de Ar

☐

Troca de Filtro de Ar Condicionado

☐

PREVENTIVA 30000KM

☐

Verificação de tensor e polias de correia

☐

Verificação sistema de suspensão

☐

Verificação sistema de ar condicionado

☐

Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro

☐

Verificação de rolamentos cardan

☐

Verificação de rolamentos dos rodados

☐

Verificação de acessórios do baú

☐

Substituição de pneus

☐

PREVENTIVA 45000KM

☐

Substituição de óleo de caixa de câmbio

☐

Substituição de óleo de diferencial

☐

**INFORMAÇÕES GERAIS:** Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

1- Falta de Força e luz Injeção acesa

NOME E ASSINATURA

Leandro A. Ferreira  
Condutor Socorrista  
CNH 03726140650  
RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

27/03/25

DATA



## EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

## DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

1- Substituição de 4 Bicos Injetores.

## LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | ESTOQUE | COMPRAR | STATUS |
|------|-----------|------------|---------|---------|--------|
| 1    |           |            |         |         |        |
| 2    |           |            |         |         |        |
| 3    |           |            |         |         |        |
| 4    |           |            |         |         |        |
| 5    |           |            |         |         |        |
| 6    |           |            |         |         |        |
| 7    |           |            |         |         |        |
| 8    |           |            |         |         |        |
| 9    |           |            |         |         |        |
| 10   |           |            |         |         |        |
| 11   |           |            |         |         |        |
| 12   |           |            |         |         |        |
| 13   |           |            |         |         |        |
| 14   |           |            |         |         |        |
| 15   |           |            |         |         |        |
| 16   |           |            |         |         |        |
| 17   |           |            |         |         |        |
| 18   |           |            |         |         |        |
| 19   |           |            |         |         |        |
| 20   |           |            |         |         |        |
| 21   |           |            |         |         |        |
| 22   |           |            |         |         |        |
| 23   |           |            |         |         |        |
| 24   |           |            |         |         |        |
| 25   |           |            |         |         |        |

NOME E ASSINATURA

Marcelo / Marcelo / M R W.

MECÂNICO RESPONSÁVEL

27/03/25.

DATA



# FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

## CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?

☒ SIM

☐ NÃO

NOME OFICINA

MRW

MOTIVO:

Manutenção

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?

☐ SIM

☒ NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

MÉDICO INTERVENIONISTA

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata encaminhada p/ Marcelo MRW. p/ Verificação

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

09/09/25

HORA DE CONCLUSÃO

7

KM DE CONCLUSÃO

143895

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

04/09/25

HORA DE RETORNO

7

KM DE RETORNO

143895

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

# FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

SMB 25  
GESTÃO EM SAÚDE

CONTROLE O.S. Nº

370

DATA DA BAIXA

11/03/25

HORA DA BAIXA

—

KM BAIXA

143446

DATA DA ENTRADA OFICINA

12/03/25

HORA DA ENTRADA

—

KM ENTRADA

193687

TIPO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA



CORRETIVA



SINISTRO



DATA DO SINISTRO

CONDIÇÕES DE RODAGEM

EM CONDIÇÕES DE RODAGEM



GUINCHO/REBOQUE



NOME DO PRESTADOR

CONDUTOR/APOIO

Tiago

PLACA

SEG 9532

PREFIXO

RESERVA

BASE/MUNICÍPIO

Ponta Grossa

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

PREVENTIVA 15000KM

20000



Substituição de pastilhas dianteiras e traseiras



Verificação sistema de iluminação



Troca de Óleo



Verificação de correias



Verificação de sistema sonoro



Troca Filtro Lubrificante



Regulagem freio estacionamento



Verificação de sistema de arrefecimento



Troca de Filtro de Combustível



Verificação regulagem de portas



Rodizio de pneus



Troca de Filtro de Ar



Verificação maçã escapoteável



RESET TROCA ÓLEO



Troca de Filtro de Ar Condicionado



PREVENTIVA 30000KM

40.000



Verificação de tensor e polias de correia



Verificação de rolamentos carga



Substituição de óleo de caixa de câmbio



Verificação sistema de suspensão



Verificação de rolamentos dos rodados



Substituição de óleo de diferencial



Verificação sistema de ar condicionado



Verificação de acessórios do baú



Verificação de discos de freio dianteiro/traseiro



Substituição de pneus



INFORMAÇÕES GERAIS: Nas manutenções preventivas de 15mil KM estão previstos os itens conforme a tabela, nas manutenções preventivas de 30mil km estão previstos os itens de 15mil KM e adicionados os itens de 30mil KM, nas manutenções preventivas de 45mil km estão previstos os itens de 15mil KM mais os de 45mil KM.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS/FALHAS ADICIONAIS

- 1- Revisão 60.000 km
- 2- Luz Injeção Azul
- 3- Trocar óleo motor + Filtros + Filtro A/C
- 4- Faltos revisar
- 5- Chave 6602 com defeito
- 6- Alzamentos Baú Fixar
- 7- VTR Solando ao acelerar

NOME E ASSINATURA

Leandro A. Ferreira  
Condutor/Apoio  
CNH 03726140650

RESPONSÁVEL APOIO/FROTA

DATA

11/03/25



## EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

## DIAGNÓSTICO DO MECÂNICO

- 1- REALIZAR REVISÃO COMPLETA 60.000km  
 2- FILTRO PARTICULAS COM 64%, FLITA REGULATORIO DO FILTRO DE PARTICULAS + ADAPLADO FANUS, ~~TRABALHO DE MANUTENÇÃO~~  
 3- TROCAR OLEO DO MOTOR E FILTROS + FILTRO A/C.  
 4- SUBSTITUIR PASTILAS DEINTENS + TRASSIAS 2 LADOS + REGULAR FOLIO DE MÃO.  
 5- SUBSTITUIR CHAVE E GORAL.  
 6- FIXAR ALARGAMENTOS DO SAIÃO (BAU).  
 7- COLETOR ADMISSÃO TRINCAR, FOI REMOVIDO COLETOR ADMISSÃO REALIZAR LIMPEZA DO SISTEMA DE ADMISSÃO + SUBSTITUIR COLETOR DE ADMISSÃO E JUNTAS DA EGR, TESTAR VTR E FICOU OK.

## LISTA DE PEÇAS NECESSÁRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO                 | QUANTIDADE | ESTOQUE | COMPRAR | STATUS |
|------|---------------------------|------------|---------|---------|--------|
| 1    | Óleo motor                | 12         |         |         |        |
| 2    | Filtro óleo motor         | 01         |         |         |        |
| 3    | " Consumíveis             | 01         |         |         |        |
| 4    | " AR motor                | 01         |         |         |        |
| 5    | " A/C                     | 01         |         |         |        |
| 6    | Pastilhas deintens (jogo) | 01         |         |         |        |
| 7    | " Trassias ( " )          | 01         |         |         |        |
| 8    | Chave Goral               | 01         |         |         |        |
| 9    | Coletor Admissão          | 01         |         |         |        |
| 10   | Juntas EGR (jogo)         | 01         |         |         |        |
| 11   |                           |            |         |         |        |
| 12   |                           |            |         |         |        |
| 13   |                           |            |         |         |        |
| 14   |                           |            |         |         |        |
| 15   |                           |            |         |         |        |
| 16   |                           |            |         |         |        |
| 17   |                           |            |         |         |        |
| 18   |                           |            |         |         |        |
| 19   |                           |            |         |         |        |
| 20   |                           |            |         |         |        |
| 21   |                           |            |         |         |        |
| 22   |                           |            |         |         |        |
| 23   |                           |            |         |         |        |
| 24   |                           |            |         |         |        |
| 25   |                           |            |         |         |        |

NOME E ASSINATURA

*John / Luis*  
 MECÂNICO RESPONSÁVEL

*12/03/25*  
 DATA



## FOR - FORMULÁRIO ADMINISTRATIVO

## CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

VIATURA NECESSITA SER ENCAMINHADA?



SIM



NÃO

NOME OFICINA

SMB

MOTIVO:

Revisão

VIATURA FOI DESMOBILIZADA?



SIM



NÃO

EQUIPE QUE DESMOBILIZOU

CONDUTOR SOCORRISTA

X

TÉC. DE ENF./ENFERMEIRO

X

MÉDICO INTERVENCIÓNISTA

X

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

→ TESTE VTR NA BOM FICOU OK COM FALHAS.

DATA DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO

13/03/25

HORA DE CONCLUSÃO

10:40

KM DE CONCLUSÃO

143.721

DATA DE RETORNO OPERACIONAL

19/03/25

HORA DE RETORNO

—

KM DE RETORNO

143.721

NOME E ASSINATURA

RESPONSÁVEL FROTA

DATA

Ambulância: BDG5C64

| Nº Mov    | Emissão    | Fornecedor       | Item              | Contrato     | Vlr Item |
|-----------|------------|------------------|-------------------|--------------|----------|
| 000023565 | 14/03/2025 | BATERIAS VARNIER | PECAS AUTOMOTIVAS | CISVALI / PR | 91,00    |
| Total     |            |                  |                   |              | 91,00    |

Ambulância: BEB9F71

| Nº Mov    | Emissão    | Fornecedor       | Item                   | Contrato     | Vlr Item |
|-----------|------------|------------------|------------------------|--------------|----------|
| 000023660 | 26/03/2025 | BATERIAS VARNIER | FILTRO DE CABINE IVECO | CISVALI / PR | 51,26    |
| 000023660 | 26/03/2025 | BATERIAS VARNIER | CONDENSADOR            | CISVALI / PR | 1.323,00 |
| Total     |            |                  |                        |              | 1.374,26 |

Ambulância: BEI8A30

| Nº Mov    | Emissão    | Fornecedor     | Item                              | Contrato     | Vlr Item |
|-----------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 000002786 | 24/03/2025 | DALGALLO PNEUS | MANUTENÇÃO DE VIATURA - CORRETIVA | CISVALI / PR | 40,00    |
| Total     |            |                |                                   |              | 40,00    |

Ambulância: BEI8A31

| Nº Mov    | Emissão    | Fornecedor                  | Item                       | Contrato     | Vlr Item |
|-----------|------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| 000004196 | 12/03/2025 | MRW TECNICA AUTOMOTIVA LTDA | RELE DE PARTIDA            | CISVALI / PR | 490,00   |
| 000004196 | 12/03/2025 | MRW TECNICA AUTOMOTIVA LTDA | PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA | CISVALI / PR | 285,00   |
| Total     |            |                             |                            |              | 775,00   |

Ambulância: BEO8E74

| Nº Mov    | Emissão    | Fornecedor          | Item                                      | Contrato     | Vlr Item |
|-----------|------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 000225771 | 13/03/2025 | V PERECK AUTO PEÇAS | BOMBA D'ÁGUA 8,5 CM IVECO DAILY 2018/2019 | CISVALI / PR | 492,18   |
| 000225771 | 13/03/2025 | V PERECK AUTO PEÇAS | JUNTA BOMBA D'ÁGUA IVECO DAILY 2018/2019  | CISVALI / PR | 17,05    |
| Total     |            |                     |                                           |              | 509,23   |

Ambulância: TAL6G04

| Nº Mov    | Emissão    | Fornecedor                                         | Item                   | Contrato     | Vlr Item |
|-----------|------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|
| 000018231 | 10/03/2025 | FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PONTA GROSSA | PECAS AUTOMOTIVAS      | CISVALI / PR | 4,87     |
| 000018231 | 10/03/2025 | FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PONTA GROSSA | FILTRO AR MOTOR MASTER | CISVALI / PR | 129,28   |
| 000018231 | 10/03/2025 | FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PONTA GROSSA | FILTRO DE OLEO MASTER  | CISVALI / PR | 433,82   |
| 000018231 | 10/03/2025 | FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PONTA GROSSA | FILTRO DE OLEO MASTER  | CISVALI / PR | 70,20    |
| 000018231 | 10/03/2025 | FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PONTA GROSSA | FILTRO AR COND MASTER  | CISVALI / PR | 59,30    |
| 000018231 | 10/03/2025 | FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PONTA GROSSA | OLEO MOTOR SAE 5W30    | CISVALI / PR | 536,85   |
| 000018231 | 10/03/2025 | FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PONTA GROSSA | PECAS AUTOMOTIVAS      | CISVALI / PR | 43,35    |
| 000018231 | 10/03/2025 | FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PONTA GROSSA | AGUA DESMINERALIZADA   | CISVALI / PR | 18,35    |
| 000018231 | 10/03/2025 | FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PONTA GROSSA | KIT REVISÃO            | CISVALI / PR | 76,70    |
| 000018231 | 10/03/2025 | FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - PONTA GROSSA | AGUA DESMINERALIZADA   | CISVALI / PR | 18,35    |

|       |          |
|-------|----------|
| Total | 1.391,07 |
|-------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Total Geral | 4.180,56 |
|-------------|----------|














FONE: (41)3017-7112

Nº: 18231  
SÉRIE:1



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

141250077731068 10/03/25 15:14:25

01.304.124/0015-29

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                                                                                                  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNIDADE | QTD. | V. UNITARIO | V. TOTAL | DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------|------|-------------|----------|-------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| PL00325   | Trib aproxR\$: 6.82 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR .<br>AGUA DESMINERALIZADA 200ML<br>Trib aproxR\$: 4.75 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/PR . | 38249941 | 0 00 | 5102 | UNIDADE | 1,00 | 18,3500     | 18,35    | 0,72  | 17,63   | 3,44    | 0,00   | 19,50      | 0,00      |



|                                                                                        |                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE VPereck Auto Pecas OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>N. 000225771<br>SÉRIE 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                 |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificação do emitente</b><br><b>VPereck Auto Pecas</b><br>RUA IZABEL OSSOWSKI, 312<br>PIRIQUITOS Cep:84064-210<br>PONTA GROSSA/PR<br>Fone: 4231226400 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA<br><br>N. 000225771<br>SÉRIE 2<br>FOLHA 01/01 |                                    |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br><b>4125 0308 9906 0700 0178 5500 2000 2257 7118 1000 6870</b>                      |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA PRESENCIAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141250081819647 13/03/2025 09:32:27 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                              |                                |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9043187284 | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF<br>08.990.607/0001-78 |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

|                                               |                         |                                |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE                        |                         |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SMB GESTAO EM SAUDE S.A. |                         | CNPJ/CPF<br>09.378.748/0001-05 | DATA DE EMISSÃO<br>13/03/2025 |
| ENDEREÇO<br>RUA PADRE ANCHIETA, 2348          |                         | BAIRRO/DISTRITO<br>BIGORRILHO  | CEP<br>80730-001              |
| MUNICIPIO<br>CURITIBA                         | FONE/FAX<br>04132234059 | UF<br>PR                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
| FATURA                                        |                         | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>09:32:00 |                               |

|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 001<br>12/04/2025<br>500,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                   |                         |                        |                                              |                                    |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO                |                         |                        |                                              |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>500,02 |                         | VALOR DO ICMS<br>97,50 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                                    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>509,23 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |                        | DESCONTO<br>25,46                            | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |                                    | VALOR DO IPI<br>16,25              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>500,02 |

|                                     |                  |                                |             |                     |                       |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                  |                                |             |                     |                       |
| RAZÃO SOCIAL                        |                  | FRETE POR CONTA<br>9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    |
| ENDEREÇO                            |                  | MUNICIPIO                      | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                       |
| QUANTIDADE<br>1                     | ESPECIE<br>CAIXA | MARCA                          | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>2,016 | PESO LIQUIDO<br>2,016 |

|                            |                                                              |                    |            |              |          |                  |                        |                   |                   |                 |                |                  |                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|----------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                                              |                    |            |              |          |                  |                        |                   |                   |                 |                |                  |                |
| COD. PROD<br>016464        | DESCRIÇÃO DO PROD/SER.<br>BOMBA AGUA N.DAILY/ DAI<br>LY MY E | NCM/SH<br>84133090 | CST<br>100 | CFOP<br>5102 | UN<br>UN | QUANT.<br>1,0000 | V.UNITARIO<br>492,1800 | V.TOTAL<br>492,18 | BC.ICMS<br>482,77 | V.ICMS<br>94,14 | V.IPI<br>15,20 | A.ICMS<br>19,50% | A.IPI<br>3,25% |
| 021821                     | JUNTA BOMBA AGUA N.DAIL<br>Y                                 | 84842000           | 100        | 5102         | UN       | 1,0000           | 17,0500                | 17,05             | 17,25             | 3,36            | 1,05           | 19,50%           | 6,50%          |
|                            |                                                              |                    |            |              |          |                  |                        |                   |                   |                 |                |                  |                |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CALCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Venda presencial, fato gerador ocorrido dentro do estado, conf Art. 4 RICMS-PR, imposto devido na UF PR.Venda efetuada por: 000092-Joao Pedro Correia da Silva<br>Protocolo: 141250081819647<br>Ordem de compra: 4489 | RESERVADO AO FISCO |